Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4694

Informe de Recepción

Proveedor: SIEMI S.R.L.

Fecha: 11/12/24

Orden provision/trabajo: 13

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1815	Reparación de panel de control digital- ge	División Electrom	Unidad	1,0000	3223531	322353
2	1816	Provisión de correas - generador de 135	División Electrom	Unidad	1,0000	1187018	118701

Total General: 4410549

Observación:

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 11/12/24

Recibido Por: Genaro Vera

Fecha: 11/12/24

SIEMI

GERENCIA DEPARTAMENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO: CAMBIO DE CONTROLADOR DE GG - SENACSA LABORATORIO

INF: GEN000342

Datos de cliente

Cliente: SENACSA

Nro de identificación: 80000215-6

Dirección: .

Datos del activo

Código: AS000222

Nombre: GG 135kVA - RESIDUOS

Categoría: GENERADORES

Ubicación: SENACSA - SAN LORENZO

Sub ubicación: RESIDUOS

Localización: SAN LORENZO

NRO. SERIE: MH200712160

MODELO: M-C138

MARCA: MINGPOWERS

Potencia (kVA): 135

CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (LTS)):

FECHA ULT. MANTENIMIENTO:

FILTROS DE COMBUSTIBLE: FLETGUARD FF5052 FLETGUARD FS1280

FILTROS DE ACEITE: FLETGUARD LF3345

CANT BATERIAS: 2

CAPACIDAD BATERIAS: 95AH - 100AH

FILTRO DE AIRE:

FILTRO DE AGUA:

MARCA MOTOR: CUMMINS

MODELO MOTOR:

Nº SERIAL ALTERNADOR:

MODELO ALTERNADOR:

CABINADO: NO

CANTIDAD ACEITE DE MOTOR (LTS)):

CANTIDAD REFRIGERANTE (LTS):

IDENTIFICADOR DEL EQUIPO: 001

MARCA CONTROLADOR:

MODELO CONTROLADOR: 702K-AS-AC

DIMENSION LARGO (CM):

DIMENSION ANCHO (CM):

DIMENSION ALTURA (CM):

PESO TOTAL GENERADOR (KG):

Técnico(s) a cargo

Técnico responsable: Christian Rotela

Técnicos adicionales: Ricardo Gomez.

Conclusión de trabajo: 11/12/2024 14:19

ESTADO DEL EQUIPO

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
SIEMI S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel: 021 301 225/6 - Fax: 021 301 295 - E-mail: siemisrl@siemi.com.py - Web: www.siemi.com.py

DESCRIPCION DEL PROBLEMA CON EL EQUIPO:

Generador no arranca correctamente con corte de energía eléctrica

TRABAJO EJECUTADO

DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA:

Cambio de Controlador Auto Start controller

pruebas de arranque en manual y prueba con corte de suministro, quedando el generador trabajando de forma automática

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py

SIEMI

REPORTE FOTOGRAFICO

Controlador nuevo en auto

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py

SIEMI

Parada forma manual en Cero

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py

SIEMI



Equipo

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py