TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

10 Diciembre 2024
Ref. Incendios/Mantenimiento.
OT: Servicios de Mantenimiento

De acuerdo a su orden de trabajo de fecha 09/12/2024, hemos realizado verificación de los sistemas que comprenden el edificio de Diputados; re programación de sensores.
Los equipamientos de esta área se encuentran en funcionamiento; no obstante, volvemos a recomendar la reposición de sensores puesto que estos ya cumplieron su vida útil de acuerdo a recomendaciones del fabricante.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

Cc/Dm
DMM/asa

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional