MECANICAR

# PLANILLA DE SERVICIOS
## INFORME TECNICO

**Propietario:** MADES
**Tipo:** TOYOTA HILUX
**Color:** BLANCO
**Fecha:** 18/8/2023
**Chapa:** HBH 460
**Kms.** 293.930

### TRABAJOS REALIZADOS

| Cantidad | Descripción | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO | | | |
| 1 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO | | | |
| 4 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE | | | |
| 1 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE | | | |
| 1 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 RECTIFICACION DE DISCO DE EMBRAGUE | | | |
| 1 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO DE EMBRAGUE | | | |
| 1 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 RECTIFICACION DE PLATO DE PRESION | | | |
| 1 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE PLATO DE PRESION | | | |
| 1 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | | | |
| 1 | Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | | | |

MECANICAR S.A

CYNTHIA BENÍTEZ
Mecanicar S.A.

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Talleres y Transporte

Conforme Cliente
Sr. Robert Gutiérrez, Jefe
Dpto. Transporte y Talleres
MADES