HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **NC750**, propiedad de la **Policia Nacional** con número de chasis **JH2RC7290FK100123** y a la fecha con **50.925 kilómetros**, ha sido recepcionada por siniestro según Orden de Trabajo Nro **97.557**

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

Cambio de bujía

Cambio de filtro de aire

Cambio de filtro de combustible

Cambio de aceite

Cambio de filtro de aceite

Cambio de batería

Cambio de pastilla de freno delantero

Cambio de pastilla de freno trasero

Cambio de disco de freno delantero

Cambio de disco de freno trasero

Cambio de kit de transmisión

Cambio de cubiertas

Cambio de juego de embragues

Cambio de espejos

Cambio de manillar de freno y embrague

Cambio de focos

Cambio de líquido radiador

Cambio de bomba nafta

Cambio de relay arranque

Cambio de relay señalero

DR. E. AYALA Km. 4 1/2
DIESA

HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

Cambio de reten amortiguador

Teniendo en cuenta el daño casi total sufrido, no es viable la reparación o recuperación de la unidad.

Se expide el presente certificado para lo que hubiere lugar a los **veintinueve** días del mes de **noviembre de 2021.**

Atentamente.

DR. E. AYALA KM. 4 1/2 DIESA ASUNCION - PARAGUAY

Amado Albertini
Jefe de Postventa
Honda Motos & Productos de Fuerza