FRIO UNIVERSAL

Tels: 942910/527343 e-mail: friouniversal@hotmail.com
Acceso Sur 1371 Fdo. De la Mora - Paraguay
Ruc: 80006573-5

Informe Tecncio de servicios realizados 12

Asuncion, 10 de mayo del 2023.-

N° de Orden de Servico: 120

Señores:
Instituto de Bienestar Social
RUC: 80000905-3 **Telefono: (021) 440.854**
Direccion: Luis Alberto de Herrera N° 856 c/ Tacuary

Equipos	Descripcion	Precio Unitario	Cantidad
1	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-18000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-03-1786**		
	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split	250.000	1
2	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-01-0308**		
	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split	250.000	1
3	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-01-0302**		
	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split	250.000	1
4	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-01-0299**		
	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split	250.000	1
5	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-01-0298**		
	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split	250.000	1
6	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-01-0297**		
	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split	250.000	1
7	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-60000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-01-0287**		
	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split	250.000	1
8	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-209-01-0253**		
	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split	250.000	1
9	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0196**		
	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split	250.000	1
10	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-209-01-0182**		
	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split	250.000	1
11	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-208-01-0180**		
	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split	250.000	1
12	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-18000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-208-01-0179**		
	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split	250.000	1
13	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-08-0139**		
	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split	250.000	1

Encargado IBS

ROBERTO CACERES, Jefe
Sección Patrimonio
Instituto de Bienestar Social

Vidal Escobar

Tecnico Frio Universal

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343