MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY | PARAGUAI TEKOATY AKÃRAPU'ARÃ MOTEKOMBYHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 020

Chapa: **EAJ 873**

Vehículo: MITSUBISHI TRITÓN
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 020/2023
Fecha de Entrada al taller: 15/09/2023
Fecha de Salida del taller: 19/09/2023
Hora/s o día/s en el taller: 3

Servicio de Mantenimiento:

- CAMBIO DE ACEITE MOTOR
- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
- CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
- CAMBIO DE ACEITE CAJA
- CAMBIO DE ACEITE CAJA REDUCTORA
- CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO
- CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL TRASERO
- MANO DE OBRA POR HORA

Reparación:

- CAMBIO DE JUNTA MOTOR
- CAMBIO DE JUNTA TAPA VALANCIN
- MANO DE OBRA POR HORA
- CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE
- CAMBIO DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE
- MANO DE OBRA POR HORA

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

.....

Nº B. Gonzalez Paez
Jefe de Transporte
M.D.S.

jefe/a del Dpto. de Transporte

Hugo Silvero
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte
M.D.S.

Técnico/a Mecánico/a MDS