52

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapic
Mecánica en Gener
Venta de Repuesto
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	BRIGADA ANTIABIGEATO MBUYAPEY		
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:044	
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1	
1.5	Zapatas de frenos tras.	4	
1.13	Rectificacion de discos de freno	2	
1.15	Rectificacion de tambores de fr tras	2	
1.40	Mano de Obra	1	
2.2	Rotulas inferiores	2	
2.3	Rotulas superiores	2	
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1	
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1	
2.25	Ruleman de maza delantera int	2	
2.26	Ruleman de maza delantera ext	2	
2.27	Reten de maza delantera	2	
2.36	Mano de Obra	1	
4.4	Correa de Alternador	1	
4.11	Mano de Obra	1	
5.1	Foco de Alta y Baja	2	
5.39	Mano de Obra	1	
6.30	Filtro de aceite	1	
6.31	Filtro de Aire	1	
6.32	Filtro de Combustible	2	
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8	
6.60	Mano de Obra	1	
8.1	Cremallera de direccion	1	
8.5	Esparragos de rueda	5	
8.6	Tuercas de rueda	5	
8.21	Mano de Obra	1	
9.28	Correa A/A	1	
9.35	Mano de Obra	1	
15.1	Amortiguadores traseros	2	
15.15	Mano de Obra	1	
CAMIONETA:	ISUZU DMAX		
CHASIS Nº:	MPATFS85JLT000308		
CHAPA Nº:	AABZ 038 PY		
KILOMETRAJE	130 050		

BENJAMIN AMADO ROLON
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

63

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapic
Mecánica en Gener
Venta de Repuesto
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA Nº 42 CENTRAL	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:034
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificacion de discos de freno	2
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.25	Ruleman de maza delantera int	2
2.26	Ruleman de maza delantera ext	2
2.27	Reten de maza delantera	2
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
7.29	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.4	Mu?equin	2
8.7	Bomba Direcci?n hidr?ulica	1
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/	1
8.13	Tanque de fluido D/H	1
8.20	Alineacion y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
12.24	Mano de Obra	1
13.1	Plato de Presion	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.14	Bomba auxiliar de embrague	1
13.17	Bomba central de embrague	1
13.18	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.15	Mano de Obra	1
CAMIONETA:	ISUZU DMAX	
CHASIS Nº:	MPATFR85HBH509119	
CHAPA Nº:	BGG 526 PY	
KILOMETRAJE		

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller