TESÁI HA TEKO PORÃVE
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Acta de Recepción de compras y/o Servicios

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, el día martes, 25 de febrero de 2020 se procede a la recepción de servicios adjudicados a la Empresa: **CONSORCIO SERMEC**, correspondiente al llamado: **LPN N° 19/2019 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos pertenecientes al MSP y BS" - ID N° 364211 "**, **CONTRATO N° 548/19** los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa adjudicada:----------

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: **LOTE N° 2**

CHAPA N°	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS N°	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
EAF 344	Minibus	HYUNDAI	H-I	2010	KMJWA37HAAU203600	298.658	011-03-24-0835	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.55.5	4	UNIDAD	Provision y Cambio de aceite de caja diferencial por litro.	44.000	176.000
2.55.6	3	UNIDAD	Provision y cambio de cruceta cardan	326.000	978.000
2.55.7	1	UNIDAD	Provision y cambio centralizador	724.000	724.000
2.57.12	2	UNIDAD	Provision y cambio juego de Escobilla limpiaparabrisas	181.000	362.000
2.57.13	1	UNIDAD	Provision y cambio de faros	1.809.000	1.809.000
2.57.16	2	UNIDAD	correa de alternador	145.000	290.000
2.57.17	8	UNIDAD	Provision de focos	76.000	608.000
2.59.1	1	UNIDAD	Alineacion de Dirección	120.000	120.000
2.49.26	1	UNIDAD	Reten bancada	320.000	320.000
2.49.27	1	UNIDAD	Correa dentada larga	630.000	630.000
2.49.28	1	UNIDAD	Correa dentada corta	630.000	630.000
2.50.16	1	UNIDAD	Correa de direccion	410.000	410.000
2.58.9	1	UNIDAD	Correa de A.A.	410.000	410.000
2.52.19	1	UNIDAD	Ruleman piloto	290.000	290.000
2.52.20	1	UNIDAD	Reparar perdida aceite de caja	880.000	880.000
2.50.22	2	UNIDAD	Buje estabilizador central trasero	260.000	520.000
2.50.9	2	UNIDAD	Brazo bieleta trasero	280.000	560.000
2.50.17	2	UNIDAD	Buje de parrilla trasero	210.000	420.000
2.50.18	2	UNIDAD	Buje brazo tensor lateral trasero	230.000	460.000
2.50.19	2	UNIDAD	Buje tensor de carroceria	230.000	460.000
2.50.20	2	UNIDAD	Pisada-caida-avance y convergencia de ruedas	190.000	380.000
2.49.32	1	UNIDAD	Juego de camisas piston	1.800.000	1.800.000
2.49.33	1	UNIDAD	Reparación de turbo compresór	4.800.000	4.800.000
2.49.34	2	UNIDAD	Tensor de correa dentada	1.300.000	2.600.000
2.50.23	2	UNIDAD	Brazo biela	1.100.000	2.200.000
2.50.24	1	UNIDAD	Cambio bastago de cremallera	1.800.000	1.800.000
2.58.10	1	UNIDAD	Embrague de ventiladro de motor	1.200.000	1.200.000
2.49.31	1	UNIDAD	Cambio junta tapa balancin	380.000	380.000
SON GUARANIES: Veintiseis millones doscientos diez y siete mil					**26.217.000**

Nota de Remisión	
Número	**Fecha**
001-001-0000030 001-001-0000031	25/02/2020

Orden de Compra y/o Servicios	
Número	**Fecha**
488	21/02/2020

Empresa Adjudicada	Recibido por	Realizador	Director o Administrador
Lic. Susan Ramirez Contrataciones Consorcio SERMEC	Oscar Viveros Pinto Jefe Dpto. de Transporte y Talleres	José Manuel Acevedo Vera Encargado de Talleres Externos Dpto. de Transporte y Talleres - MSPBS	Rodrigo Sánchez Araújo, Director Dirección Administrativa Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ., quedará sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.