Ministerio Público
República del Paraguay

# ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE TRABAJO

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 03/11/22 | MOVIL Nº | T-64 |
| TALLER/ EMPRESA: | TALLER RC | DESCRIPCION | TOYOTA |
| Nº DE ORDEN | 48037 | CHAPA | BNF-432 |
| Nº DE PRESUPUESTO | 146/2022 | CODIGO PATRIMONIAL: | 13-03-01-1779-0489 |
| KM. ACTUAL | 364.927 | | |

Por la presente se informa el trabajo realizado al presente móvil, segun se detalla en el Presupuesto Nº 146/2022 de fecha 25/10/22

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO | CANTIDAD |
|---|---|
| Cambiar soporte de caja | 1,00 |
| Mano de obra por hora | 2,00 |
| Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección | 1,00 |
| Cambiar brazo precat c/u | 2,00 |
| Alineación y balanceo de ruedas | 1,00 |
| Cambiar fluído de dirección hidráulica (p/ litro) | 2,00 |
| Limpieza y purga del sistema de D/H (cañeria y reservorio de fluido) | 1,00 |
| Mano de obra por hora | 3,00 |
| Cambiar amortiguador delantero c/u | 2,00 |
| Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u | 2,00 |
| Cambiar buje parrilla superior ambos | 2,00 |
| Cambiar buje parrilla inferior ambos | 2,00 |
| Cambiar rótula inferior | 2,00 |
| Cambiar rótula superior | 2,00 |
| Cambiar brazo bieleta c/u | 2,00 |
| Mano de obra por hora | 4,00 |
| Cambiar disco de embrague | 1,00 |
| Cambiar cojinete de empuje | 1,00 |
| Cambiar plato de presión | 1,00 |
| Cambiar rúleman piloto | 1,00 |
| Cambiar juego reparación bomba central embrague | 1,00 |
| Cambiar bomba auxiliar de embrague | 1,00 |
| Cambiar horquilla de embrague | 1,00 |
| Rectificación volante Motor | 1,00 |
| Mano de obra por hora | 4,00 |
| Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas) | 1,00 |
| Cambiar disco de freno c/u | 1,00 |
| Rectificar disco de freno (ambos) | 1,00 |
| Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS) | 1,00 |
| Rectificar tambor freno trasero (ambos) | 1,00 |
| Cambiar fluido de freno | 2,00 |
| Mano de obra por hora | 4,00 |
| Cambiar reten culata Motor | 1,00 |
| Cambiar aceite Motor p/litro | 7,00 |
| Cambiar filtro de combustible | 1,00 |
| Cambiar filtro de aceite | 1,00 |
| Cambiar filtro de aire | 1,00 |
| Cambiar aceite de caja p/litro | 4,00 |
| Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro | 3,00 |
| Mano de obra por hora | 2,00 |

Francis Ruffinelli
Taller R.C.
**TALLER R.C.**
*de Crispín Ruffinelli*
RUC: 653.374-4

Lic. Jorge Núñez
Director de Transporte
Ministerio Público