FG DT 135/22

MEMORANDUM

A : **Econ. Miguel Valiente,** Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

DE : **JAVIER BAEZ** , Jefe
División Trasporte y Talleres

FECHA : 25/11/2022

REF. : Pedido de Pago

Sr. Javier Baez
Jefe División de Transporte

Por el presente se solicita a la gerencia y por su intermedio donde corresponda , el pago de gs 1.180.000- (guaranies Un millon ciento ochenta mil) a favor de la firma Autocenter de Chul Choi Chung conforme al contrato Nro 15/2021 por los trabajos realizados al vehiculo de la institucion TOYOTA HILUX año 2001 chapa ALE 521 propiedad del Fondo Ganadero

Para el efecto se abjunta

_ Factura de credito 002-001-0000755

_ Nota de remision Nro 002-001-0000703

_ Informe tecnico autocenter

_ presupuesto nro 34

_ orden de provisorio

_ orden de servicio definitivo

_ informe sobre trabajo realizado a vehiculo

_ certificado de cumplimiento con el seguro social IPS

_ constancia Repce

_ formulario FIS

_ formulario FIP

_ certificado de cumplimiento tributario

RECIBIDO-FG
Gerencia Financiera
Nº 13117 Fecha: 28/11/22
Nombre: Viviana Jimé
Gerencia Financiera
Firma: ..... Hs. 9:33

Nº: 739 Fecha 28/11/22 Fecha Recepción FG/G.G.I. / /
Providenciado a: Para su:

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Santa Cruz de la Sierra c/ Eusebio Ayala
Cel.: (0991) 833 089 - Asunción

TIMBRADO Nº 15397507
FECHA INICIO VIGENCIA: 31/01/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 31/01/2023
RUC.: 4828148 - 4

FACTURA

002-001- 0000755

Fecha de Emisión: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | Cond. de Venta: CONTADO [ ] CREDITO [X]

Nombre o Razón Social: FONDO GANADERO | RUC o C.I.Nº: 80006069-5

Dirección: AV MCAL LOPEZ E/ RCA DOMINICANA | Teléfono:

Cod. Cliente | Nota de Remisión Nº:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE					
	TOYOTA HYLUX ALE 521					
	CAMBIAR ACEITE DE MOTOR	7	40.000			280.000
	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	1	120.000			120.000
	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	1	180.000			180.000
	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	1	180.000			180.000
	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	180.000			180.000
	LUCES FAROS DELANTEROS ALTAS Y BAJAS	1	240.000			240.000

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transportes

ORIGINAL

SUBTOTALES 1.180.000

TOTAL A PAGAR UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 107.273 TOTAL IVA: 107.273

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

NOMBRE

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS

LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Santa Cruz de la Sierra c/ Eusebio Ayala
Cel.: (0991) 833 089 - Asunción

TIMBRADO Nº 15397507
FECHA INICIO VIGENCIA: 31/01/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 31/01/2023
RUC.: 4828148 - 4

NOTA DE REMISION

002-001- 0000703

Fecha de Emisión: 21/11/2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: FONDO GANADERO
RUC o C.I. Nº: 80006069-5
Domicilio: AV MCAL LOPEZ E/ RCA DOMINICANA

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado:
Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº:
Nº de Timbrado:
Fecha de Expedición:
Fecha de Inicio de Traslado:
Fecha estimada de término de Traslado:
Dirección del Punto de Partida:
Ciudad:
Departamento:
Dirección del Punto de Llegada:
Ciudad:
Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: TOYOTA HYLUX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): ALE 521
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:
RUC o C.I. Nº:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
7		CAMBIAR ACEITE DE MOTOR
1		CAMBIAR FILTRO DE ACEITE
1		CAMBIAR FILTRO DE AIRE
1		CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA
1		CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE
1		LUCES FAROS DELANTEROS ALTAS Y BAJAS

ORIGINAL

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG

Email autocenterchoi@gmail.com

INFORME TECNICO

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO TOYOTA **MODELO HYLUX** **COLOR BORDO**
CHAPA ALE 521
21/11/2022

ITEM	CANTIDAD	TRABAJO REALIZADO
7.57	7	CAMBIAR ACEITE DE MOTOR
7.60	1	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE
7.61	1	CAMBIAR FILTRO DE AIRE
7.62	1	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA
7.63	1	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE
3.7	1	LUCES FAROS DELANTEROS ALTAS Y BAJAS

St. Javier Báez
División de Transporte

AUTOCENTER
RUC 4828148-4

Victor A. Almada

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG

Email autocenterchoi@gmail.com

NOTA DE PRESUPUESTO

N°34

FECHA 21/11/2022

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO TOYOTA **MODELO HYLUX** **COLOR BORDO**
CHAPA ALE 521

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.57	7	CAMBIAR ACEITE DE MOTOR	40.000	280.000
7.60	1	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	120.000	120.000
7.61	1	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	180.000	180.000
7.62	1	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	180.000	180.000
7.63	1	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	180.000	180.000
3.7	1	LUCES FAROS DELANTEROS ALTAS Y BAJAS	240.000	240.000
			TOTAL	**1.180.000**

UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

AUTOCENTER
RUC 4828148-4
Victor A. Almada

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Provisorio)

Asunción, 21 noviembre de 2022.-

Señores **Taller Mecánico AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG** por el presente solicitamos se sirvan realizar mantenimiento completo de motor verif luces detalle del vehículo **TOYOTA HILUX año 2001** chapa **ALE 521** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central .

1- mantenimiento completo de motor con los filtros

2- verificar luces

최철

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Econ. Miguel Saliente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

AUTO CENTER

Obs. Presentar en la brevedad posible el presupuesto.

Atente

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Definitivo)

Asunción, 21 noviembre de 2022.-

Señores **Taller Mecánico Autocenter de Choi Chung Chul** por el presente solicitamos se sirvan realizar los trabajos conforme al presupuesto N° 34/22 al vehículo **TOYOTA HILUX AÑO 2001 chapa N° ALE 521,** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central

ITEM:

1- CAMBIAR ACEITE MOTOR
2- CAMBIAR FILTRO DE ACEITE
3- CAMBIAR FILTRO DE AIRE
4- CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA
5- CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE
6- LUCES DE FARO ALTA Y BAJA

최철

Lic. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

OBS. Esta orden debe ser devuelta con la factura .

ATENTAMENTE.

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME SOBRE TRABAJOS REALIZADOS A VEHICULO

Se informa que los trabajos según Orden De Servicio Mecánico y Presupuesto Nro 34, la División De Transporte ha verificado los cambios de repuestos en el mantenimiento realizado al vehículo **Toyota Hilux AÑO 2001 Ale 521**, perteneciente al Fondo Ganadero, destinado en la Oficina Central, terminado los trabajos el mencionado vehículo ha sido retirado del taller mecánico TALLER AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG ." y remitido a Oficina Central.

ITEM:

1- CAMBIO DE ACEITE MOTOR

2- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE

3- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE

4- CAMBIAR FILTRO DE TRMPA DE AGUA

5-CSMBISR FILTRO DE COMBUSTIBLE

6-LUCES FAROS DELANTEROS ALTA Y BAJA

22 noviembre 2022.-

Atentamente.

Lic. Javier Báez
División de Transporte

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 48281484 CHUL CHOI CHUNG

Teléfono/s : 0991833089 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** autocenterchoi@gmail.com

Dirección : SANTA CRUZ DE LA SIERRA CASI EUSEBIO AYALA

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 016578

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 26/12/2024

Otorgado en Asunción, el 26/12/2019

Renovado el 18/02/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

48281484

25112022 0952 48281484 48281484

016578

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Año: 2022 **Periodo:** Noviembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	EDGAR IVAN	DAVID GOMEZ	Cumplio	2500000	Contratista	Activo

Usuario Impresión: 4828148-4828148

Fecha Impresión: 25/11/2022

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	EDGAR IVAN	DAVID GOMEZ	2126046	PARCIAL	LABORAL	

2.34	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
2.35	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	512.000	512.000
3	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo					
3.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
3.2	REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
3.3	CAMBIAR BATERIA	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
3.4	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
3.5	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
3.6	CAMBIO DE CORRE DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
3.7	LUCES FAROS DELANTEROS ALTAS Y BAJAS	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
3.8	LUCES FAROS TRASERTO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
3.9	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
3.10	CAMBIO PERILLA SEÑALEROS Y DE LUCES	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
3.11	CAMBIO DE CAJA DE FUSIBLES Y FAROS	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
3.12	CAMBIO MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
3.13	CAMBIO FUSIBLES Y TOMAS (HEMBRA - MACHO)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
3.14	CAMBIAR RELAY Y DE LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
3.15	REPARACION BASICA DE TABLERO	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
3.16	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
3.17	CAMBIO MANCHON DE CABLES Y TOMAS	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
3.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
3.19	CAMBIO DE BOCINA Y DE RELAY	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
3.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA Y RELAY	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
3.21	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES C/U	Unidad	EVENTO	1	154.973	154.973
3.22	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
3.23	CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente de Gestión Institucional

DR. RUBEN ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

7.47	CAMBIAR TORNILLOS DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
7.48	CAMBIO DE JUNTA CARTER	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
7.49	REPARACION DE CARTER	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
7.50	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
7.51	CAMBIAR EJE BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
7.52	CAMBIAR PICO INYECTOR CADA UNO	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
7.53	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
7.54	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
7.55	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
7.56	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
7.57	CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
7.58	CAMBIAR CAÑO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
7.59	LIMPIEZA DE TANQUE	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
7.60	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
7.61	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
7.62	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
7.63	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
7.64	REPARACION CAÑO DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
7.65	REPARACION DE SILENCIADOR	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
7.66	CAMBIO DE SILENCIADOR	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
7.67	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
7.68	CAÑO FLEXIBLE PARA SOPORTE DE SILENCIADOR	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
7.69	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
7.70	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
8	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo					
8.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				70.000	70.000
8.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				450.000	450.000
8.3	REPARACION DE BOMBA DE AGUA				180.000	180.000
8.4	REPARACION DE RADIADOR				350.000	350.000
8.5	CAMBIO DE RADIADOR				1.400.000	1.400.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Dr. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Adquisiciones
Fondo Ganadero

Lote 4179188954 , Cons.: 1

SET TRIBUTACION

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270144242023

FECHA 02/11/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	4828148	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	CHOI CHUNG CHUL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 02/12/2022

NÚMERO DE CONTROL : 8A380863

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427148281488A380863

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4828148

NRO. CERTIFICADO: 364364

FECHA EMISION: 28-11-2022

VENCIMIENTO: 20-12-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 4828148

Nro. Certificado: 364364

Razon Social: CHOI CHUNG CHUL

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

Fecha de Inscripcion: 13-12-2019

Cantidad de Asegurados: 7

Nro. Patronal(es): 0003-61-1463 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/