TECNiSYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos c/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Enero 2025
Ref. Incendios/Mantenimiento.
OT: Servicios de Mantenimiento

Durante la atención y verificación de los **Sistemas de Detección de Incendios del Edificio del Centro de Bienestar Infantil del CN**, y de acuerdo a su orden para la realización de dichos trabajos, hemos realizado el correspondiente proceso de trabajo preventivo.
No se visualizan detectores averiados.
Los pulsadores de alarma manual activados por accidente, fueron reposicionados.
Limpieza general de detectores, debido a trabajos de mantenimiento y pintura, lo cual se obstruyeron con polvo de obras.

El sistema se encuentra activo.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
08/01/25

Cc/Dm
DMM/asa