Mercedes-Benz

Condor S.A.C.I.
Representante General de
Daimler AG para la Marca
Mercedes-Benz en Paraguay

Limpio, 19 de Noviembre de 2021

Señores

Dirección de Apoyo de Servicio de la Armada

PRESENTE

Nos dirigimos a ustedes con relación al vehículo de la Marca: Mercedes Benz Modelo: 1721/52 CHAPA: EAG 629 y le comunicamos lo siguiente:

La unidad ingreso por mantenimiento de tren delantero procediendo al cambio de juntas y retenes así como del espiral delantero

Además, a la unidadse diagnosticó desgaste en las fibras, y se procedió al cambio de fibras y rectificación de tambor, también presenta perdida de potencia por ende se realizó el mantenimiento de bomba y picos inyectores

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlos atentamente.-

Atte.

Oscar Agüero
Auxiliar del Dpto. de Licitaciones
Condor S.A.C.I.

Oscar Agüero

CONDOR SACI

Carlos Antonio Gamarra
SOP AUT

Condor S.A.C.I.
Bernardino Gorostiaga y Guaraníes. Casilla Postal 848. Asunción, Paraguay
Teléfono: (595 21) 569 7000 - Fax: (595 21) 554637

Mercedes-Benz es marca registrada de Daimler AG, Stuttgart, Alemania

Condor S.A.C.I.
Encarnación: Tel.: (595 71) 202920
Cnel. Oviedo: Tel.: (595 521) 203335 -
Ciudad del Este: Tel.: (595 61) 575057 - 5
www.mercedes-benz.com.py

Scanned by TapScanner

Mercedes-Benz

Condor S.A.C.I.
Representante General de
Daimler AG para la Marca
Mercedes-Benz en Paraguay

Limpio, 15 de noviembre del 2021

Señores
COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIO
PRESENTE

PRESUPUESTO N° 003/2021

Para la reparación de un camión con las siguientes características :

CHASIS 9BM384074BB732933
MATRICULA EAG 629
MODELO OF 1721/52
KILOMETRAJE 151789
O.T. Nº. 227.034

ÍTEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO	PRECIO TOTAL
	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague			
14.1.	Cambio disco de embrague	1	1.680.654	1.680.654
14.2	Mano de Obra	1	121.000	121.000
14.3	Cambio soporte de metal caja	1	421.346	421.346
14.4	Mano de Obra	1	121.000	121.000
	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de freno			
15.1	Cambio fibra de freno delantero, trasero con rectificación de tambor (juego)	1	1.885.761	1.885.761
15.2	Mano de Obra	1	121.000	121.000
	Servicio de reparación y mantenimiento de Tren delantero			
18.1	Cambio espiral delantero	1	309.609	309.609
18.2	Mano de Obra	1	121.000	121.000
18.3	Cambio de reten piñon diferencial	1	266.333	266.333
18.4	Mano de Obra	1	121.000	121.000
18.5	Juntas y retenes	1	1.050.026	1.050.026
18.6	Mano de Obra	1	121.000	121.000
	Servicio de reparación y mantenimiento de Bomba Inyector			
19.1	Cambio de retenes	1	473.110	473.110
19.2	Mano de Obra	1	121.000	121.000
19.3	Cambio de juntas	1	647.048	647.048
19.4	Mano de Obra	1	121.000	121.000
			TOTAL	**7.701.887**

En caso de aceptación del presupuesto,rogamos nos hagan llegar copia del mismo debidamente autorizado, con la Orden de Servicio correspondiente, para el inicio de los respectivos trabajos. Este Presupuesto puede sufrir modificaciones toda vez que el trabajo así lo requiera.

Plazo máximo de entrega: 3 (tres) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Servicio.

Atentamente.

Oscar Agüero
Auxiliar del Dpto. de Licitaciones
Condor S.A.C.I.

CONDOR S.A.C.I.

Aceptada por
Carlos Antonio Gamarra
SOP AJT

Scanned by TapScanner