SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

Fecha: 28/10/2024.

FT1 = 7073.
FT2 = 6654.

FT3
O.T.N°523

Taller: Toyotoshi S.A.

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota Hilux Chapa N°: AACB 617 Orden N°: 323 Kilometraje: 166.447 al servicio de: Coord. Nº 12 según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Segun Presupuesto Nº 447147.-
	Presupuesto Nº 447 1471.-

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Observaciones: .....

Plazo de entrega: 5 cinco días.

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: ..... Firma y Aclaración — Sr. Guillermo Bordón, Jefe de Dpto. Transporte y Taller — Sello

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: ..... Firma y Aclaración — Sr. Alcides Domínguez C., Fiscalizador del Parque Automotor — Sello

Recibido por (Taller Externo): Arnaldo Montiel, Administración Dep. Post. Venta, Toyotoshi S.A. ..... Firma y Aclaración