CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUÁI

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

Fecha: 30.1.03.1.2014 Solicitud Nº 240040815

Taller: Toyotoshi, Sucursal Santani

FT3

O.T.N°477

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota Hilux Chapa N°: AACB 587 Orden N°: 320 Kilometraje: 94.820 al servicio de: Local Nº 13 según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Cambio aceite motor ✓
	Filtro de aire ✓
	Filtro de combustible X
	Filtro de aceite ✓
OBS =	Filtro de combustible no corresponde

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Observaciones: El kilometraje que figura en el FT3 corresponde al ANEXO 1

Plazo de entrega: 3 TRES días

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: Sr. Guillermo Bordón
Firma y Aclaración Jefe de Dpto. Transporte y Taller Sello

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: Sr. Alcides Domecq C.
Firma y Aclaración Fiscalizador del Parque Automotor

Recibido por (Taller Externo): Arnaldo Montiel
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.
Firma y Aclaración Sello