ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 8 de agosto de 2022

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa Nº EAH 333_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
173							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	162.000	162.000
CAMBIO ACEITE MOTOR(6 LITROS)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1,00	82.000	82.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1,00	255.000	255.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	450.000	450.000
CONJUNTO ALOJAMIENTO				1,00	922.000	922.000
CORREA DE ALTERNADOR				1,00	490.000	490.000
CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL TRASERO(3 LITROS)				1,00	40.000	40.000
CAMBIO ACEITE DE CAJA(4 LITROS)				1,00	67.000	67.000
BOLSA DE ALTERNADOR				1,00	850.000	850.000
ALTERNADOR COMPLETO				1,00	4.500.000	4.500.000
MANO DE OBRA				16,00	130.000	2.080.000
ROTOR				1,00	1.655.000	1.655.000
					TOTAL	11.971.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0172261 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los [illegible] se a[illegible]		

Óscar R. Legarizamón Ovelar
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Emilio [illegible]donado C.
Jefe de División
Servicios Generales
División de Servicios Generales

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172261

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 08/08/2022

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU412963
CHAPA:	EAH 333	**COLOR:**	GRIS		
KM:	130,946	**Contrato Nº**	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
19 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado	1	162,000	162,000
17 – 1.21	Cambio aceite motor (6 litros)	1	288,000	288,000
17 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
17 – 1.23	Filtro de aire	1	82,000	82,000
17 – 1.24	Filtro de combustible	1	255,000	255,000
17 – 1.35	Materiales auxiliares	1	450,000	450,000
17 – 1.15	Conjunto alojamiento	1	922,000	922,000
15 – 1.3	Correa de Alternador	1	490,000	490,000
20 – 1.5	Cambio aceite diferencial trasero (3 litros)	1	40,000	40,000
20 – 1.6	Cambio aceite de caja (4 litros)	1	67,000	67,000
15 – 1.5	Polea de alternador	1	850,000	850,000
15 – 1.9	Alternador completo	1	4,500,000	4,500,000
15 – 1.11	Mano de Obra	16	130,000	2,080,000
15 – 1.8	Rotor	1	1,655,000	1,655,000
	TOTAL GS.			**11,971,000**

TOTAL GENERAL	**11,971,000**

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

08 AGO 2022

Vº. Bº CONTRATISTA
[illegible] DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.