SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

Fecha: 30.1.05.1.2025 Sellos Nº 2500 26 579.

FT3

O.T.N°600

Taller:

Toyotosiri Taller Censor - Encarnación

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota Hilux Chapa N°: AACB 621 Orden N°: 325 Kilometraje: 167290 al servicio de: coordinación nº 8 según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Cambio de aceite motor
1	Filtro de AIRE CAMBIO.
1	Filtro de Combustible cambio.
1	Filtro de Aceite cambio.

Observaciones: .....

.....

Plazo de entrega: 2 DOS DIAS Habiles.

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: ..... Sr. Guillermo Bordón Jefe Dpto. Transporte y Taller
Firma y Aclaración Sello

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: .....
Firma y Aclaración Sello
Sr. Alcides Demeca C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Recibido por (Taller Externo): Mathyas De los Rios
Mathyas De los Rios
Firma y Aclaración Sello

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL