SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

Fecha: 08/05/2025 Sacs Nº 250022445

FT3

Taller: Taller Toyotoshi Santani O.T.N°584

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota Hilux Chapa N°: AACB 597 Orden N°: 320 Kilometraje: 117237 al servicio de: Coordinación 13 según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Cambio de Aceite motor.
1	Cambio de Filtro de Aceite.

Observaciones: .....

Plazo de entrega: 2 DOS DIAS HABILES.

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: Firma y Aclaración Sr. Guillermo Bordón Jefe de Dpto. Transporte y Taller Sello

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: Firma y Aclaración Ing. Alfredo Domecq C. Fiscalizador del Parque Automotor

Recibido por (Taller Externo): Firma y Aclaración Mathyas De Los Ríos Administración Dep. Post. Venta Toyotoshi S.A. Sello

Sr. Guillermo Bordón Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL