Aduana Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 22

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**Víctor Julián Ayala Perdomo**	**RUC.**	1514327-9
DOMICILIO:	Fdo. de la Mora N° 277 c/ G. R. de Francia - Villa Elisa	**TERL/FAX:**	(021) 931-867
F. EMISIÓN:	28/02/2020	**F. ENTREGA:**	28/03/2020
LUGAR ENTREGA	ADMINISTRACION DNA DE VILLETA, Calle 14 de Mayo y Colón - Villeta	**F. RECEPCIÓN:**	-

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
11	Once	Restauracion y/o reparacion de edificios.revestimiento Azulejo piso pared 20x30 cm.	81.250	-	-	893.750
22	Veintidos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 100 mm.	24.234	-	-	533.148
11	Once	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 50 mm.	14.259	-	-	156.849
11	Once	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 40 mm.	13.365	-	-	147.015
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y colocacion de caja sifonada.	98.306	-	-	196.612
36	Treinta y seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Canaleta embutida chapa No 28.	82.430	-	-	2.967.480
60	Sesenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Bajada para desague pluvial desarrollo 33 cm.	58.200	-	-	3.492.000
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio con pedestal y accesorios.	408.023	-	-	816.046

JEFE DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

Aduana Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 22

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de enchufe de conexión para inodoros.	30.107	-	-	60.214
22	Veintidos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Bocas para iluminaciones.	165.364	-	-	3.638.008
42	Cuarenta y dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 2x40.	178.565	-	-	7.499.730
11	Once	Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones de piso.	58.000	-	-	638.000
112,4	Ciento doce coma cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones de techo de chapa.	64.500	-	-	7.246.575
11	Once	Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones de contrapiso.	15.864	-	-	174.504
242	Doscientos cuarenta y dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones de cielo raso desmontar.	23.767	-	-	5.751.614
7	Siete	Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones Sacar artefactos sanitarios.	39.780	-	-	278.460
40	Cuarenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones desmonte de mamparas.	21.233	-	-	849.320
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros.	100.000	-	-	300.000
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros.	250.000	-	-	1.250.000
41	Cuarenta y uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.aislacion, Provision y colocacion de membrana asfalto aluminio de 4 mm.	66.250	-	-	2.716.250
75	Setenta y cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.aislacion, Provision y colocacion de membrana asfalto aluminio de 4 mm.	66.250	-	-	4.968.750
30	Treinta	Restauracion y/o reparacion de edificios.aislacion De tela bidim con pintura acrilica.	34.592	-	-	1.037.760

JEFE DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 22

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
11	Once	Restauracion y/o reparacion de edificios.contra pisos De 7 cm con cascotes.	36.500	-	-	401.500
28	Veintiocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.revoques A dos capas con hidrofugo.	38.125	-	-	1.067.500
112,4	Ciento doce coma cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.techo, Provision y colocacion de chapas galvanizadas.	75.000	-	-	8.426.250
241	Doscientos cuarenta y uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.techo, provision y colocacion de cielo raso de yeso incluye los soportes.	122.500	-	-	29.522.500
11	Once	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.vidrio templado incoloro en espesores de 8mm.	918.000	-	-	10.098.000
40	Cuarenta	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.mampara tipo con perfiles de chapa doblada.	271.920	-	-	10.876.800
SUB-TOTALES				0	0	106.004.635
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Ciento seis millones cuatro mil seiscientos treinta y cinco.-						106.004.635

Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 9.636.785.- Total IVA: 9.636.785.-

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	860/2019	65/2019	LP-23015-19-177960	----x----	-------	106.004.635	-------

JEFE DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		