ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 23 de setiembre de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

R/M Nº
1085

Chapa Nº _BFF 274_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				8	48.000	384.000
FILTRO DE ACEITE				1	136.000	136.000
FILTRO DE AIRE				1	109.000	109.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	115.000	115.000
MANO DE OBRA				4	110.000	440.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
ELEVADOR CAPOT				2	209.000	418.000
AMORTIGUADOR TAPA TRASERA				2	193.000	386.000
					TOTAL	1.988.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato	Juan R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administracion

1085

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175304

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHSH81XCBU621534	*CHAPA:*	BFF 274	*KM:*	372,164
MARCA:	HYUNDAI 2010	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	SANTA FE .	*CONTRATO Nº:*	12_/ 2023	*FECHA:*	23/09/2024

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
6 – 1.21	Cambio de aceite motor.	8	48,000	384,000
6 – 1.22	Filtro de aceite.	1	136,000	136,000
6 – 1.23	Filtro de aire.	1	109,000	109,000
8 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	115,000	115,000
6 – 1.36	Mano de Obra	4	110,000	440,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Elevador Capot	2	209,000	418,000
	Amortiguador Tapa Trasera	2	193,000	386,000
	TOTAL GS.			**1,988,000**

TOTAL GENERAL	**1,988,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**
DE	:	**DIVISION DE TESORERIA**
REF	:	REPARACION Y MANTENIMIENTO
FECHA	:	23 / 09 / 2024

Solicitamos por medio de la presente, solicitamos la reparación y mantenimiento del vehículo marca **HYUNDAI SANTA FE CHAPA N° BFF 274,** a nuestro cargo.

Atentamente,

BENICIO VELAZQUEZ
SECCIÓN TRANSPORTE DE VALORES
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TESORERIA
DIVISIÓN TESORERÍA
Asunción - Paraguay

Lic. EMILIO EDUARDO FRANCO
Enc. División Tesorería
Gerencia Departamental de Tesorería