Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
**FL_ADQ_08 - Rev. 00**

# Orden de Servicio

**N° 516**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL:** | **D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.** | **RUC.** | 80062328-2 |
| **DOMICILIO:** | Lillo 2568 casi Emeterio Miranda | **TERL/FAX:** | (021) 604-959 |
| **F. EMISIÓN:** | 11/11/2021 | **F. ENTREGA:** | 26/11/2021 |
| **LUGAR ENTREGA** | ITSA - Cocina | | |

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 2 | Dos | Restauracion y/o reparacion de edificios.revestimiento Espejo de 4 mm de espesor. | 235.445 | - | - | 470.890 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas giratorias. | 155.016 | - | - | 155.016 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en losa porta rollo toalleras jaboneras y percheros. | 56.841 | - | - | 56.841 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa. | 366.789 | - | - | 366.789 |
| 2,5 | Dos coma cinco | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Mesada de marmol de primera calidad espesor 2 cm para bano ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zocalo de 40 cm. | 301.770 | - | - | 754.425 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Bocas para tomas y puntos. | 86.818 | - | - | 86.818 |
| 2 | Dos | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Artefacto luminico con lampara tubo leed 1x20. | 140.047 | - | - | 280.094 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Mano de obra de instalacion electrica. | 51.244 | - | - | 51.244 |

| DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe<br>Dpto. de Obras e Infraestructura<br>Dirección Nacional de Aduanas | | |

D y D arquitectura construcción s.r.l.

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
**FL_ADQ_08 - Rev. 00**

# Orden de Servicio

**N° 516**

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 2,5 | Dos coma cinco | Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria de madera,Mueble para cocina inferior en madera terminacion lustre colocado incluido herrajes. | 289.051 | - | - | 722.628 |
| 30 | Treinta | Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura al latex exterior. | 28.211 | - | - | 846.330 |
| 2 | Dos | Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros. | 215.751 | - | - | 431.502 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.mano de obra de oficial plomero. | 215.907 | - | - | 215.907 |
| SUB-TOTALES | | | | 0 | 0 | 4.438.484 |
| TOTAL A PAGAR: Guaraníes Cuatro millones cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro.- | | | | | | 4.438.484 |

Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 403.499.- Total IVA: 403.499.-

**Observaciones: .-**

| Res. N° | Dict. UOC N° | CC N° | CDP N° | Saldo Anterior | Monto | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222/2021 | 6/2021 | LP-23015-21-198256 | ----x---- | ------- | 4.438.484 | ------- |

| DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe<br>Dpto. de Obras e Infraestructura<br>Dirección Nacional de Aduanas | | |