# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE SERVICIO Nº 086

Año: 2021
Emisión: 06/10/2021
Pág: 1 de 1

Proveedor: FyA Servicios de Miguel Augusto Amarilla Barrios

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 60.000 BTU, MARCA JAM UBICADO EN EL BLOQUE NUEVO AULA BN16 CITEC - 028.04.02.10350 | | | | | | |
| 6 | | | Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU. | | | |
| 6.1 | 1 | Unidad | Carga de Gas tipo R410 incluido detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno. | Gs. | 300.000 | 300.000 |
| EQUIPO ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 60.000 BTU, MARCA HAUSTEC UBICADO EN EL AULA Nº 8 CITEC - 028.04.01.16140 | | | | | | |
| 6 | | | Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU. | | | |
| 6.1 | 1 | Unidad | Carga de Gas tipo R410 incluido detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno. | Gs. | 300.000 | 300.000 |
| EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO PISO TECHO DE 60,000 BTU, MARCA HASTEC UBICADO EN AULAS CITEC - 028.04.01.16141 | | | | | | |
| 6 | | | Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU. | | | |
| 6.1 | 1 | Unidad | Carga de Gas tipo R410 incluido detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno. | Gs. | 300.000 | 300.000 |
| EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO PISO TECHO DE 60,000 BTU, MARCA HASTEC UBICADO EN AULAS CITEC - 028.04.01.16137 | | | | | | |
| 6 | | | Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU. | | | |
| 6.1 | 1 | Unidad | Carga de Gas tipo R410 incluido detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno. | Gs. | 300.000 | 300.000 |
| EQUIPO ACONDICIONADOR TIPO PISO TECHO DE 60,000 BTU, MARCA HASTEC UBICADO EN AULAS CITEC - 028.04.01.16138 | | | | | | |
| 6 | | | Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU. | | | |
| 6.1 | 1 | Unidad | Carga de Gas tipo R410 incluido detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno. | Gs. | 300.000 | 300.000 |

Incluido): 1.500.000

Son Guaranies: UN MILLON QUINIENTOS MIL 00/100

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: CONTRATO Nº 102/2018 CD Nº 34/18 ID Nº 345715 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

Plazo de Entrega: 3 (tres) dias hábiles posteriores a la recepción de dicho pedido.

| Jefe de la UOC - DA: | Dirección Administrativa: | Dirección Financiera: |
|---|---|---|
| Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración | Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor: |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | MEMORANDUN DIM Nº 121/2021 | UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA | Oscar Vezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A. |
| Imputación Presupuestaria: | Dpto. de Presupuesto - DF: | Dpto. de Procesamiento - DF: | |
| 1-1-0-5-243-30-88-11 | Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA | |

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones