SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Estrella N° 505 casi 14 de mayo - Tel. (021) 450-422
correo electronico: dgafa@stp.gov.py

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

VERSIÓN 02

ORDEN DE: (Marcar con una X) | X | SERVICIO | | COMPRA | N° | 037/2023

FECHA: 16/02/2023

DUPLICADO

PROVEEDOR: MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA | ID O PAC N°: 180169

R.U.C.: 80055807-3 | NOMBRE DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

CONTRATO N°: 15/2022 | LUGAR DE ENTREGA: Según cronograma de Entrega de la Carta Invitacion y el Contrato Nro 15/2022 -

FORMA DE PAGO: (CRÉDITO) | PLAZO DE ENTREGA: hasta 5 (tres) días hábiles, prorrogable por hasta 5 (cinco) días hábiles por causas justificadas y comprobadas por parte de la institucion

ITEM Sub ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
							EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	MITSUBISHI MONTERO SPORT - AÑO 2014 - CHAPA EAJ 540								
81	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision Mitsubishi Montero Sport Año 2014 Chapa EAJ 540								
1.37	REPARAR DIFERENCIAL DE ANTERO	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	2.129.400			2.129.400
82	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección Mitsubishi Montero Sport Año 2014 Chapa EAJ 540								
2.2	CAMBIAR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	594.360			594.360
2.9	DESMONTAR CREMALLERA DIRECCION	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	529.710			529.710
2.10	MONTAR CREMALLERA DIRECCION	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	543.150			543.150
2.11	REPARAR CREMALLERA DIRECCION	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1.972.875			1.972.875
83	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension Mitsubishi Montero Sport Año 2014 Chapa EAJ 540								
3.1	REPUESTO AMORTIGUADOR DELANTERO	2	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	313.200			626.400
3.2	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	289.320			289.320
88	Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector Mitsubishi Montero Sport Año 2014 Chapa EAJ 540								
8.3	REPUESTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	190.305			190.305
89	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor Mitsubishi Montero Sport Año 2014 Chapa EAJ 540								
9.18	REPARAR CARTER DE ACEITE	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	453.510			453.510
9.19	DESMONTAR CARTER DE ACEITE	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	224.415			224.415
9.20	MONTAR CARTER DE ACEITE	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	229.050			229.050
95	Servicio de Gomeria Mitsubishi Montero Sport Año 2014 Chapa EAJ 540								
15.1	REPUESTO CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS MEDIDAS DEL VEHICULO	4	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1.614.000			6.456.000
15.2	CAMBIAR CUBIERTA SEMIPANTANERA CONFORME A LAS MEDIDAS DEL VEHICULO	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	201.000			201.000
15.3	ALINEACION Y BALANCEO	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	142.500			142.500
						SUB-TOTALES	0	0	14.581.995

SON GUARANÍES: Catorce millones quinientos ochenta y un mil novecientos noventa y cinco -

		TOTALES	14.581.995
LIQUIDACION DEL IVA 5%: -	10%: 1.325.636	Total IVA:	1.325.636

OBSERVACIONES: Presupuestos N°102/23 y N° 118/23

ELABORADO POR: Natalia Arellano

CONTROLADO POR: Diana Nuñez

ABG. ANA MARIA SANDOVAL
DIRECTORA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FIRMA ACLARACION SELLO

CP. FATIMA GUIMARAES VENIALGO
DIRECTORA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FIRMA ACLARACION SELLO

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN:

CYNTHIA BENÍTEZ
PROVEEDOR
FIRMA, ACLARACIÓN Mecanicar S.A.

FECHA DE RECEPCIÓN: 17 / 02 / 23

HORA DE RECEPCIÓN: 11 : 15