Lugar y Fecha: _Asunción, 22 de octubre de 2021

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

Chapa Nº BFG 395__ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISION DE TESORERIA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
301							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
PLATO DE PRESION Y DISCO DE EMBRAGUE				1,00	4.500.000	4.500.000
COJINETE DE EMPUJE				1,00	780.000	780.000
VOLANTE DE MOTOR				1,00	11.580.000	11.580.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	350.000	350.000
MANO DE OBRA				11,00	130.000	1.430.000
FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA				1,00	42.000	42.000
REGULADOR O PRESION COMBUSTIBLE				1,00	3.960.000	3.960.000
SENSOR POSICION DE CIGUEÑAL				1,00	650.000	650.000
TUBO DE COMBUSTIBLE				1,00	3.418.000	3.418.000
VALVULA EGR				1,00	2.400.000	2.400.000
MANO DE OBRA				9,00	130.000	1.170.000
					TOTAL	30.280.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0171714 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sirvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados son aceptables		
JULIO C. ORREGO A. Func. Resp. Serv. Mecánico Sección Talleres	Oscar R. Benzamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	FRANCISCO TORRES A. SENTEZ Jefe de Sección Sección Talleres y Mantenimiento	RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ Gerente Gerencia Departamental de Administración

C.P. ANTONIO MAIDANA MEDINA
Jefe
División Servicios Generales

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

301

RUC.: 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0171714

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 22/10/2021

VEHICULO:	SANTA FE	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHSH81XCBU624946
CHAPA:	BFF 395	**COLOR:**	NEGRO		
KM:	318,221	**Contrato Nº**	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
9 – 1.1	Plato de presión y disco de embrague	1	4,500,000	4,500,000
9 – 1.3	Cojinete de empuje	1	780,000	780,000
9 – 1.5	Volante de Motor	1	11,580,000	11,580,000
9 – 1.9	Materiales auxiliares	1	350,000	350,000
9 – 1.10	Mano de Obra	11	130,000	1,430,000
7 – 1.12	Fluido de dirección hidraulica	1	42,000	42,000
11 – 1.4	Regulador de presión combustible	1	3,960,000	3,960,000
11 – 1.5	Sensor posición de cigüeñal	1	650,000	650,000
11 – 1.9	Tubo de Combustible	1	3,418,000	3,418,000
11 – 1.18	Válvula EGR	1	2,400,000	2,400,000
11 – 1.20	Mano de Obra	9	130,000	1,170,000
	TOTAL GS.			**30,280,000**

TOTAL GENERAL	**30,280,000**

Vº Bº CONTRATISTA
Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz

22 OCT 2021

FRANCISCO NORES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento