Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48059

Señor (es) TALLER RC

Dirección DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS

R.U.C. 653374-4

Fecha: 22/11/22

REFERENCIA DE BIENES

Móvil Nº: 57, Código Patrimonial Nº 13-03-01-135-0056, Chasis Nº KMHCT41CACU170294, Chapa Nº BJF885

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1,00		Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	1.594.970			1.594.970
2	2,00		Cambiar brazo precat	356.127			712.254
3	2,00		Cambiar guardapolvo de cremallera c/u	173.180			346.360
4	1,00		Alineación y balanceo de ruedas	249.289			249.289
5	3,00		Mano de obra por hora	114.978			344.934
6	2,00		Cambiar amortiguador delantero c/u	699.026			1.398.052
7	1,00		Cambiar espiral de suspensión c/u	519.741			519.741
8	2,00		Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	141.433			282.866
9	2,00		Cambiar buje parrilla chico	219.781			439.562
10	2,00		Cambiar buje parrilla grande	291.007			582.014
11	2,00		Cambiar rótula inferior	383.599			767.198
12	2,00		Cambiar amortiguador trasero c/u	609.485			1.218.970
13	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
14	1,00		Cambiar pastillas de freno delantero (ambas ruedas)	565.733			565.733
15	1,00		Rectificar disco de freno delantero (ambos)	287.954			287.954
16	1,00		Cambiar fibras de freno (ambas ruedas)	579.978			579.978
17	1,00		Rectificar tambor freno (ambos)	287.954			287.954
18	2,00		Cambiar fluido de freno	85.470			170.940
19	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
20	3,00		Cambiar otros focos c/u	52.910			158.730
21	1,00		Cambiar juego de bujías incandescentes	565.733			565.733
22	1,00		Mano de obra por hora	114.978			114.978
23	4,00		Calibrar pico inyector	159.748			638.992
24	1,00		Limpieza de radiador	415.142			415.142
25	1,00		Reparar radiador	509.770			509.770
26	1,00		Cambiar tapa de radiador	171.449			171.449
27	1,00		Regular válvulas	287.954			287.954
28	1,00		Cambiar correa POLY V	383.091			383.091
29	3,00		Mano de obra por hora	114.978			344.934

DIRECTOR

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Hecho por: Belen Vega

Abog. Fernando Alberto Sandoval Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48059

30	5,00		Cambiar aceite Motor p/litro	59.015			295.075
31	1,00		Cambiar filtro de combustible	263.391			263.391
32	1,00		Cambiar filtro de aceite	208.853			208.853
33	1,00		Cambiar filtro de aire	234.881			234.881
34	1,00		Cambiar cepillo limpia parabrisas (el par)	207.571			207.571
35	1,00		Mano de obra por hora	114.978			114.978

RETENCIONES

Sub Total		14.712.832
I.V.A.	30.0%	441.385
Renta	3.0%	441.385
SICP	0.4%	57.086
M.J.	0.05%	7.136
M.D.P.	0.05%	7.136
		954.128

TOTAL	16.184.115
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	1.471.283

SON GUARANIES DIECISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

DIRECTOR

ORDENADOR DE GASTOS

Hecho por: Belen Vega

Abg. Francisco Alberto Benítez Irala
Director Interino
General de Contrataciones
Ministerio Público