Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE
Nº 47815

Señor (es) Rio de la Plata S.A.
Dirección Estados Unidos c/ Von Polesky
R.U.C. 80033912-6

Fecha: 22/06/21

REFERENCIA DE BIENES
Móvil Nº: T-25, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1777-1949, Chasis Nº 8AJFR22G204562043, Chapa Nº EAG 845

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1,00		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	4.143.000			4.143.000
2	2,00		Cambio de rúleman	219.000			438.000
3	2,00		Rulemán	350.000			700.000
4	2,00		Cambiar rúleman y reten del palier	543.000			1.086.000
5	1,00		Cambiar reten de piñón	277.000			277.000
6	1,00		Lavado Completo, pulverizado y engrase	82.000			82.000
7	1,00		Cambiar rulemanes de diferencial	375.000			375.000
8	1,00		Cambiar engranaje del satélite y planetario	1.286.000			1.286.000

RETENCIONES

Sub Total		7.624.545
I.V.A.	30.0%	228.737
Renta	3.0%	228.736
SICP	0.4%	29.583
M.J.	0.00%	0
M.D.P.	0.00%	0
		487.056

TOTAL	8.387.000
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	762.455

SON GUARANIES OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL

DIRECTOR

ORDENADOR DE GASTOS

Hecho por: Belen Vega

Escaneado con CamScanner