ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 21 de febrero de 2025

Vehiculo Marca: JAC S-2 **Tipo:** Suv **Modelo:** 2020

R/M N°
1198

Chapa N° _AADT 371_ N° de orden: ___S/N___ **Dependencia:** SUCURSAL LAMBARE

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
FUSIBLES				2	4.750	9.500
MATERIALES AUXILIARES				1	390.000	390.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
RESETEO ECU a CANbus				1	1.650.000	1.650.000
MANO DE OBRA				2	76.000	152.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
BUJE PALANCA DE CAMBIO				1	617.500	617.500
MATERIALES AUXILIARES				1	680.000	680.000
MANO DE OBRA				5	76.000	380.000
					TOTAL	3.879.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN TRANSPORTE
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División División Transporte Dirección Mantenimiento de Administración

CONSORCIO sermec RUC: 80108205-6

1198

CONSORCIO sermec

RUC Nº: 80108205-6

SAN COSME Nº 722 C/ SAN FRANCISCO TELEFONO: 021 211-260

Señores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO Sucursal Lambaré
Presente

Marca JAC Modelo: S-2 Chapa No: AADT 371 Movil: 344 Km: 16.532

Presupuesto Nº 006/25

		PARTES ELÉCTRICAS EN GENERAL		
1.12	2	Fusibles	4.750	9.500
1.20	1	Materiales auxiliares	390.000	390.000
*	1	Reseteo ECU a CANbus	1.650.000	1.650.000
1.21	2	Mano de obra	76.000	152.000
		JAC S2 - MOTOR		
*	1	Buje palanca de cambio	617.500	617.500
1.31	1	Materiales auxiliares	680.000	680.000
1.32	5	Mano de obra	76.000	380.000
		Total Presupuesto Nº 006/25		**3.879.000**

SON: Tres millones ochocientos setenta y nueve mil.-

OBSERVACIONES

Este presupuesto es provisorio y puede sufrir variaciones durante la ejecucion de los servicios mecanicos.-

Asesor de Servicios

Consorcio sermec

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Escaneado con CamScanner