ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 4 de julio de 2024

Vehiculo Marca: TOYOTA HILUX **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2014

R/M Nº
1098

Chapa Nº _HEB 459_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** SUC.ITACURUBI DE LA CORDILLERA

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
MANO DE OBRA				2	120.000	240.000
MANO DE OBRA				1	120.000	120.000
ALINEACION				2	136.800	273.600
BALANCEO				2	106.900	213.800
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1	260.800	260.800
FILTRO DE ACEITE				1	94.800	94.800
ACEITE MOTOR 15W 50 POR LITROS				8	55.000	440.000
ACEITE DE CAJA Y TRANSFERENCIA 75W 90 POR LITROS				7	100.000	700.000
					TOTAL	2.343.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

TOYOTOSHI S.A. SGRC-F-003

1098

PRESUPUESTO

Fecha: 04/07/2024
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJEB8DD004211895
Chapa: HEB459 → Hilux-2017-Suc. Tacuarí de la Condillera
Color: BLANCO
Kilometraje: 61226
Orden Nro.: T10-I-11460
Asesor.: Daisy Da Costa
Presupuesto Nro.: 114602
Condición de pago: CREDITO 60 DIAS TALLER
Observaciones : Trabajo Menor

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	24.1.38 Mano de Obra	2,00	109.091	218.182	0	21.818	240.000	0
	22.1.4 Mano de Obra	1,00	109.091	109.091	0	10.909	120.000	0
	21.1.27 Alineación	2,00	124.364	248.728	0	24.872	273.600	0
	21.1.28 Balanceo	2,00	97.182	194.364	0	19.436	213.800	0
A99	24.1.32 Filtro de combustible	1,00	237.091	237.091	0	23.709	260.800	0
A99	24.1.33 Filtro de aceite	1,00	86.182	86.182	0	8.618	94.800	0
LUB01	24.1.37 Aceite motor 15W50 por litros	8,00	50.000	400.000	0	40.000	440.000	0
LUB01	22.1.3 Aceite de caja y transferencia 75w90 por li	7,00	90.909	636.363	0	63.637	700.000	0
	Total General:				0	213.000		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		2.343.000	

Trazabilidad de contacto al cliente:

.....

.....

.....

.....

Arnaldo Montiel
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....

Juan Alberto Gray Medina

De: Oscar Hugo Lezcano Caceres
Enviado el: miércoles, 3 de julio de 2024 12:54
Para: Juan Alberto Gray Medina
Asunto: MANTENIMIENTO VEHICULO
Firmado por: oscarlezcano@bnf.gov.py

Buenas tardes, por la presente solicitamos autorización para mantenimiento del vehículo TOYOTA HILUX a cargo de la Sucursal Itacurubí de la Cordillera. -

De paso para realizar revisión en el tablero marca una luz que según dijeron puede ser agua en el tanque de combustible. -

Desde ya muchas gracias,

Saludos cordiales,

Oscar Hugo Lezcano Caceres
Gerente
Sucursal Itacurubi de la Cordillera
0518 20066 – 0971 330 272
oscarlezcano@bnf.gov.py
Julia Miranda Cueto de Estigarribia entre Cptan. Aguilera y 15 de Mayo
Itacurubi de la Cordillera - Paraguay www.bnf.gov.py

BNF
GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI