SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

Fecha: 12/07/2024 SOICS Nº 240031786.

Taller: Taller Autolatina Mecanico Automotor

FT3

O.T.N°456

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota Hilux Chapa N°: AAC3618 Orden N°: 324 Kilometraje: 179820 al servicio de: U. Zonal Lalito según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Cambio de aceite motor
1	Filtro de Aire
1	Filtro de combustible.
1	Filtro de Aceite.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

SENACSA DPTO. TRANSPORTE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Observaciones: .....

Plazo de entrega: 3 Tres Días

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: Firma y Aclaración Sello

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: Firma y Aclaración Sello

Recibido por (Taller Externo): Firma y Aclaración Sello

Arnaldo Montiel
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor