TESAI HA TEKO POHAVE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	**Orden de Compra y/o Servicio**	**Nro. 203/23**

Razón Social: WILFRI SERVICE
RUC: 1287636-4
REFERENCIA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SEGUNDA REGION SANITARIA Y SERVICIOS DEPENDIENTES - Lote Num. 1 Mantenimiento y Reparación CAMION, marca HYUNDAI, modelo HD-78 Matricula BEE888 Cod. Pat. 011-456-02-0475
Nota: Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de Emisión: 03 /02/2020
Plazo de Entrega: Se estableceran por cada O.S. NUEVE (9) DÍAS HABILES
Vigencia de Contrato: Desde la firma del Cont. hasta el 31 de diciembre 2021

DETALLE GENERAL

Item	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	total
36,1	1	UNIDAD	Reparación Radiador	210.000	210.000
36,3	1	UNIDAD	Provisión de Correa ventilador	210.000	210.000
37.1	1	UNIDAD	Provisión y cambio de Filtro de combustible	115.000	115.000
37.2	1	UNIDAD	Provisión y cambio de Filtro de aceite	245.000	245.000
37.3	1	UNIDAD	Provisión y cambio de Filtro de aire	155.000	155.000
37.4	10	UNIDAD	Provisión y cambio de Aceite de motor por litro	42.000	420.000
37,7	1	UNIDAD	Provisión de Juego de aros	902.000	902.000
37,9	1	UNIDAD	Provisión de Juego bujes de biela	325.000	325.000
37.11	1	UNIDAD	Provisión y cambio de Reten frente motor	302.000	302.000
37.12	1	UNIDAD	Provisión de Correa única	125.000	125.000
37.13	1	UNIDAD	Provisión y cambio de correa Dentada	580.000	580.000
37.14	1	UNIDAD	Provisión y cambio de tensor de Correa Dentada.	385.000	385.000
38.3	1	UNIDAD	Provisión de Engranaje de 3ª	425.000	425.000
38.5	1	UNIDAD	Provisión de Engranaje de 5ª	415.000	415.000
38.6	5	UNIDAD	Provisión y cambio de aceite de caja por litro	30.000	150.000
38.7	5	UNIDAD	Provisión y cambio de aceite caja diferencial por litro	30.000	150.000
41.1	1	UNIDAD	Provisión de Plato de Embrague	650.000	650.000
41.2	1	UNIDAD	Provisión y cambio de Disco de Embrague	605.000	605.000
41.3	1	UNIDAD	Provisión de Cojinete de Empuje	405.000	405.000
41.4	1	UNIDAD	Provisión de Ruleman piloto	50.000	50.000
42.4	2	UNIDAD	Provisión y cambio de Juego pastilla de freno	560.000	1.120.000
42.5	2	UNIDAD	Provisión y cambio de fibra de freno	110.000	220.000
42.6	2	UNIDAD	Provisión y cambio de fibras de Frenos Traseros	410.000	820.000
42.7	1	UNIDAD	Rectificación de discos de frenos	100.000	100.000
42.8	1	UNIDAD	Rectificación de tambores de freno	100.000	100.000
44.1	4	UNIDAD	Provisión y cambio de Buje de parrilla inferior	255.000	1.020.000
44.2	2	UNIDAD	Provisión y Cambio de Bujes estabilizadores	115.000	230.000
44.3	2	UNIDAD	Provisión y cambio de Bujes tensores	115.000	230.000
44.4	2	UNIDAD	Provisión y cambio de Bieleta estabilizadora	115.000	230.000
44.7	2	UNIDAD	Provisión y cambio de Ruleman Masa Delantera	407.000	814.000
45.1	2	UNIDAD	Provisión y cambio de Amortiguador delantero	650.000	1.300.000
46.3	1	UNIDAD	Provisión y cambio de Filtro.	150.000	150.000
46.4	1	UNIDAD	Provisión y cambio de Filtro secador	135.000	135.000
46.9	1	UNIDAD	Carga de Gas R-134 con aceite	250.000	250.000
47.1	4	UNIDAD	Alineación de Dirección	40.000	160.000
47.2	4	UNIDAD	Balanceo de ruedas	32.000	128.000
		SUB TOTAL			**13.831.000**

SON GUARANIES: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL----------
Forma de Pago: Se realizará en moneda nacional
Lugar de Entrega: II Region Sanitaria
Condiciones Especiales:
Usuario:

Administrador Regional — Lic. Schord Nelson Silva G. Administrador II Region Sanitaria

Director Regional — Dr. Ricardo Brassel Lezcano Director II Región Sanitaria San Pedro

Dependencia Solicitante

USO INTERNO

Tramite Interno:

M.S.P. Y B.S.

Expediente PAC 365027 LCO 02/19
Resolución

Ejecución Presupuestaria:

Imputación Presupuestaria:

WILFRI SERVICE