CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO DE MANT. Y REP. VEHICULOS N° 02/UT/DSG/DA/GAF/2023

Asunción, 16 de agosto de 2023

Señor
AUTOREPUESTO DIOVER SA
Avenida Cacique Lambaré Nº 207 – Fernando de la Mora
Tel.: (021) 556 647

Tengo el agrado de dirige a Usted, en marco de la **LPN N.º 03/2023 – ID N.º 422.734, CONTRATO N.º 06/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,** y en mi carácter de Administrador de Contrato a fin de solicitar el servicio de mantenimiento y reparación conforme la **NOTA DE PRESUPUESTO N.º 02/2023.**

DATOS DEL VEHICULO:

Móvil	: 54	Tipo	: FURGON
Modelo / año	: RENAULT MASTER	Chapa	: BUR 590
Color	: BLANCO	Kilometraje	: 69.251

SERVICIOS SOLICITADO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
10.1	Cambio filtro de combustible	Unidad	1	90.810	90.810
10.2	Cambio filtro de aceite	Unidad	1	62.518	62.518
10.3	Cambio de filtro de aire	Unidad	1	73.933	73.933
10.4	Cambo de aceite de motor	Unidad	3	156.262	468.786
10.5	Cambio de aceite de caja	Unidad	3	140.638	421.914
10.6	Reposición de Refrigerante	Unidad	2	31.270	62.540
10.7	Regulación de válvula	Unidad	1	140.638	140.638
10.8	Limpieza de tanque	Unidad	1	171.886	171.886
11.4	Bujes estabilizadores	Unidad	2	62.518	125.036
11.5	Servicio de Alineación	Unidad	4	46.894	187.576
11.6	Servicio de balanceo	Unidad	4	46.894	187.576
11.7	Cambio de correas de dirección hidráulica	Unidad	1	140.638	140.638
12.2	Cambio de bujes parrilla inferior y superior	Unidad	4	140.638	562.552
12.4	Cambio de bujes barra estabilizador	Unidad	2	71.883	143.766
12.7	Cambio de bujes de elásticos	Unidad	8	109.390	875.120
13.1	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	390.709	390.709
13.2	Cambio de cojinete de empuje	Unidad	1	390.622	390.622
13.3	Cambio de plato de presión	Unidad	1	484.366	484.366
13.4	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	62.518	62.518
14.1	Cambio de pastillas de frenos delanteros	Unidad	2	312.502	625.004
14.2	Cambio de fibra de frenos traseros	Unidad	4	140.638	562.552
14.3	Rectificación de disco de freno delantero	Unidad	2	31.270	62.540
14.4	Rectificación de disco de freno trasero	Unidad	2	31.270	62.540
15.1	Reparación y mantenimiento de condensador y evaporador	Unidad	1	531.238	531.238
15.2	Cambio de filtro de cabina	Unidad	1	125.014	125.014
15.3	Limpieza y mantenimiento de ductos de aire	Unidad	1	203.134	203.134
15.4	Servicio de carga de gas ecológico	Unidad	1	125.014	125.014
15.5	Reparación y mantenimiento de ventilador de aire	Unidad	1	171.886	171.886
15.6	Filtro para sistema de A/A	Unidad	1	312.502	312.502
15.7	Evaporador	Unidad	1	2.453.035	2.453.035
15.8	Caños para sistema de A/A	Unidad	1	203.134	203.134
15.9	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	1	343.750	343.750
16.3	Reparación y mantenimiento del alternador	Unidad	1	640.605	640.605
16.5	Cambio de focos traseros	Unidad	2	21.882	43.764
16.7	Cambio de foco de doble filamentos	Unidad	2	21.882	43.764
16.8	Cambio de Relay	Unidad	2	93.766	187.532
16.10	Alineación de luces	Unidad	1	15.646	15.646
16.11	Cambio de fusibles	Unidad	3	46.894	140.682
16.14	Cambio de foco de luz para chapa	Unidad	1	21.882	21.882
16.15	Provisión e instalación de baterías	Unidad	1	312.867	312.867
17.1	Cambio de aceite caja de transmisión con provisión de lubricantes	Unidad	2	140.638	281.276
17.2	Cambio de aceite para diferencial con provisión de lubricantes	Unidad	2	140.638	281.276
	TOTAL				**12.803.141**

Plazo de entrega del servicio:

- **Mantenimientos y reparaciones que no revisten BAJA COMPLEJIDAD**: entrega en un plazo máximo de 3 (días) a partir de la recepción efectiva de la orden de servicio.
- **Mantenimientos y reparaciones que revisten MEDIANA COMPLEJIDAD:** entrega en un plazo máximo de 5 (cinco) días a partir de la recepción de la Orden de Servicio.
- **Mantenimientos y reparaciones que revisten ALTA COMPLEJIDAD:** entrega dentro de los 15 (quince) días a partir de la recepción efectiva de la orden de servicio.

Lugar de entrega y recepción de trabajo: en el predio del taller.

Alan Sebastián Mendez
Administrador del Contrato

Vº Bº Jefe de Área
Dr. Germán Escu.
Jefe Dpto. Administrat
CONATEL

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY

RECIBIDO POR EL PROVEEDOR _____ **FECHA** 16 / 08 / 2023