FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO.:	17-402
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5	FECHA DE EMISION:	3/4/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION. DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	107

CLASE DE PROGRAMA		PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION	
1		001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Lexmark MX 622, ROT: 6427.				
1	UNIDAD	Cambio de rodillo de presion	213,375			213,375
1	UNIDAD	Mano de Obra	61,875			61,875
1	UNIDAD	Cambio de hilo de corona	171,900			171,900
1	UNIDAD	Mano de Obra	59,625			59,625
1	UNIDAD	Cambio de bujes de unidad de fusor	95,500			95,500
1	UNIDAD	Mano de Obra	44,625			44,625
1	UNIDAD	Cambio de rodillo de fusor	197,625			197,625
1	UNIDAD	Mano de Obra	55,125			55,125
1	UNIDAD	Cambio de unidad de cilindro	468,750			468,750
1	UNIDAD	Mano de Obra	141,750			141,750
		Servicio de Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 Dn ROT: 6220.				
1	UNIDAD	Mantenimiento Preventivo	165,125			165,125
1	UNIDAD	Mano de Obra	63,375			63,375
1	UNIDAD	Cambio del modulo de impreso	208,125			208,125
1	UNIDAD	Mano de Obra	49,275			49,275
1	UNIDAD	Cambio de rodillo de arrastre	106,225			106,225
1	UNIDAD	Mano de Obra	40,350			40,350
		Servicio de Mantenimiento y reparacion de Impresora marca HP Laser Jet P1606 Dn ROT: 6221.				
1	UNIDAD	Mantenimiento Preventivo	165,125			165,125
1	UNIDAD	Mano de Obra	63,375			63,375
1	UNIDAD	Cambio del modulo de impreso	208,125			208,125
1	UNIDAD	Mano de Obra	49,275			49,275
1	UNIDAD	Cambio de rodillo de carga	163,900			163,900
1	UNIDAD	Mano de Obra	62,850			62,850
		Mantenimiento y reparacion de IMPRESORA Marca KYOCERA ECOSYS M2040 DW ROT: 6454.				
1	UNIDAD	Cambio de cilindro fotoconductor	337,500			337,500
1	UNIDAD	Mano de Obra	85,500			85,500
1	UNIDAD	Cambio de revelador digital	277,750			277,750
1	UNIDAD	Mano de Obra	104,250			104,250
1	UNIDAD	Cambio de hilo de corona	233,150			233,150
1	UNIDAD	Mano de Obra	85,875			85,875
1	UNIDAD	Cambio de bujes de unidad de fusor	113,000			113,000
1	UNIDAD	Mano de Obra	52,125			52,125
1	UNIDAD	Cambio de unidad de cilindro	256,750			256,750
1	UNIDAD	Mano de Obra	95,250			95,250
		Mantenimiento y reparacion de IMPRESORA Marca KYOCERA ECOSYS M2040 DW ROT: 6433.				
1	UNIDAD	Mantenimiento Preventivo	191,000			191,000
1	UNIDAD	Mano de Obra	63,375			63,375
1	UNIDAD	Cambio de cuchilla de limpieza	147,625			147,625
1	UNIDAD	Mano de Obra	55,875			55,875
1	UNIDAD	Cambio de bujes de unidad de fusor	113,000			113,000
1	UNIDAD	Mano de Obra	52,125			52,125
1	UNIDAD	Cambio de unidad de arrastre	173,500			173,500
1	UNIDAD	Mano de Obra	107,625			107,625
			TOTAL A PAGAR:			5,400,550

SON GUARANIES: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA .-----

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	SETAM
30 (TREINTA)	PEDIDO INTERNO Nº:

PABLO MARTIN RUIZ DIAZ BANO
SUB JEFE DE SETAM

GRUPO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
MARIO JIMENEZ ROGADO
CMDTE GTA

PREPARADO POR:
CARLOS VALDEZ
SEC. ADM. DEPENDENCIAS

JEFE DE PRESUPUESTO
CARLOS ALCIDES DUARTE
JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE DE ADQUISICIONES
ROBERTO AYALA
SUP. MAYOR JEFE DE ADQUISICIONES

SUB JEFE DE MANTENIMIENTO

IMPUTACION DEL GASTO:

OBJETO DE GASTO: 340.3

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: : MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

FIRMA:

ACLARACION:

FECHA: 03.04.2024

HORA:

OFFICENTER