DUPLICADO

| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | Orden de Compra y/o Servicio | Nro: 682- |
|---|---|---|

**RazónSocial:** CONSORCIO SERMEC

Fecha de Emisión: 16/06/2020

**RUC:** 80108205-6

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

**REFERENCIA:** MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, CAMIONETA MAHINDRA CON CHAPA BEG 090 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-03-24-0689 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NIVEL CENTRAL

Vigencia de Contrato: **31/12/2021**

**Nota:** (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

## DETALLE GENERAL

| Item | Cant. | Unidad | Descripcion | PrecioU | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.44.1 | 8.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO | 40,000 | 320,000 |
| 1.44.2 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 155,000 | 155,000 |
| 1.44.3 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 310,000 | 310,000 |
| 1.44.4 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 186,000 | 186,000 |
| 1.44.5 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE RETEN FRENTE MOTOR | 254,000 | 254,000 |
| 1.44.6 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION TAPON DE TAPA MOTOR | 109,000 | 109,000 |
| 1.44.7 | 1.00 | UNIDAD | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 350,000 | 350,000 |
| 1.44.8 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE BOMBA DE ACEITE | 2,496,000 | 2,496,000 |
| 1.44.9 | 4.00 | UNIDAD | PROVISION DE BRAZO DE BIELA | 1,628,000 | 6,512,000 |
| 1.44.10 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE FLOTADOR TANQUE DE COMBUSTIBLE | 868,000 | 868,000 |
| 1.44.11 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE JUEGOS DE AROS | 1,809,000 | 1,809,000 |
| 1.44.12 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE JUEGOS DE BUJES DE BIELA | 471,000 | 471,000 |
| 1.44.13 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE JUEGO DE CALCES LATERALES | 254,000 | 254,000 |
| 1.44.14 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE JUEGO DE CAMISAS | 1,809,000 | 1,809,000 |
| 1.44.15 | 1.00 | UNIDAD | PROVSION DE JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA | 724,000 | 724,000 |
| 1.44.16 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELAS | 724,000 | 724,000 |
| 1.44.17 | 8.00 | UNIDAD | PROVISION DE GUIAS DE VALVU AS | 409,000 | 3,272,000 |
| 1.44.18 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1,664,000 | 1,664,000 |
| 1.44.19 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE JUEGO DE PISTONES | 2,170,000 | 2,170,000 |
| 1.44.20 | 4.00 | UNIDAD | PROVISION DE VALVULAS DE ADMISION | 446,000 | 1,784,000 |
| 1.44.21 | 4.00 | UNIDAD | PROVISION DE VALVULA DE ESCAPE | 446,000 | 1,784,000 |
| 1.44.22 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE JUNTA TAPA MOTOR | 868,000 | 868,000 |
| 1.44.23 | 4.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1,085,000 | 4,340,000 |
| 1.44.24 | 2.00 | UNIDAD | PROVISION DE SOPORTE MOTOR | 724,000 | 1,448,000 |
| 1.44.25 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE TAPA MOTOR | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1.44.26 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO JUNTA CARTER | 186,000 | 186,000 |
| 1.44.27 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO JUNTA TAPA BALANCIN | 181,000 | 181,000 |
| 1.44.28 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION YCAMBIO DE TERMOSTATO | 254,000 | 254,000 |
| 1.44.29 | 1.00 | UNIDAD | MANO DE OBRA RECTIFICACION DE MOTOR (RECTIFICADORA) | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 1.49.1 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE INDUCIDO ARRANQUE | 724,000 | 724,000 |
| 1.49.3 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE BENDIX DE ARRANQUE | 868,000 | 868,000 |
| 1.49.4 | 1.00 | UNIDAD | REPARACION DE CAMPOS DE ARRANQUE | 150,000 | 150,000 |
| 1.49.5 | 2.00 | UNIDAD | PROVISION DE JUEGO PORTA CARBON CON CARBONES | 186,000 | 372,000 |
| 1.49.6 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE SEGURO BENDIX ARRANQUE | 38,000 | 38,000 |
| 1.49.7 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE BUJE ARRANQUE | 87,000 | 87,000 |
| 1.49.8 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE AUTOMATICO DE ARRANQUE | 941,000 | 941,000 |
| 1.49.9 | 1.00 | UNIDAD | REPARACION MOTOR DE ARRANQUE | 320,000 | 320,000 |
| 1.49.10 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE | 1,085,000 | 1,085,000 |
| 1.49.11 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE PLACAS DE DIODOS | 868,000 | 868,000 |
| 1.49.12 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE RULEMAN ALTERNADOR | 112,000 | 112,000 |
| 1.49.14 | 1.00 | UNIDAD | REPARACION ALTERNADOR | 320,000 | 320,000 |
| 1.49.19 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE FOCO | 75,000 | 75,000 |
| 1.49.22 | 1.00 | UNIDAD | CAMBIO PROVISION DE BATERIA 12 V. 90 AMP. PER. ALT. + IZQ. | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 1.41.1 | 1.00 | UNIDAD | LIMPIEZA DE RADIADOR | 150,000 | 150,000 |
| 1.41.2 | 1.00 | UNIDAD | REPARACION DE RADIADOR | 450,000 | 450,000 |
| 1.41.3 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE BOMBA DE AGUA | 2,062,000 | 2,062,000 |
| 1.41.4 | 2.00 | UNIDAD | MANGUERA DE AGUA | 254,000 | 508,000 |
| 1.43.1 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE PLATO DE PRESION | 1,664,000 | 1,664,000 |
| 1.43.2 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | 1,292,000 | 1,292,000 |
| 1.43.3 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION Y CAMBIO DE COJINETE DE EMBRAGUE | 724,000 | 724,000 |
| 1.43.4 | 1.00 | UNIDAD | RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE | 326,000 | 326,000 |
| 1.44.39 | 1.00 | UNIDAD | REPARACION DE TURBO | 3,500,000 | 3,500,000 |
| | | | **SUB TOTAL:** | | **59,538,000** |

**Son Guaranies: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL**

| | |
|---|---|
| Forma de Pago:CREDITO | **Lugar de Entrega:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES |
| Condiciones Especiales: ENTREGA 30 DIAS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO | Usuario: HUGO REINALDO BENITEZ RUIZ |

Lic. Gladys Salinas, Jefa
Dpto. de Ejecución de Contratos
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS
M.S.P. y B.S.

Rodrigo Sánchez Araujo, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

| Dependencia Solicitante | USO INTERNO | Elaborado por: |
|---|---|---|
| MSPYBS | Expediente: / PAC: 364211 - **LPN/19/2019**<br>Resolución: | HUGO REINALDO BENITEZ RUIZ |
| | Ejecución Presupuestaria: | |
| Imputación Presupuestaria: | | |