FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	084-402
SEÑORES:RV SERVICE RUC Nº :4382797-7	FECHA DE EMISION:	11/11/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	96

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora HP 2135, Rotulado Nº6374, ubicado en la Ayudantia GTA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Evento	Cambio de rodillo de fusor	96.000	-	-	96.000
1	Evento	Cambio ruedas de separacion de bandeja	78.000	-	-	78.000
SUB-TOTAL						174.000
TOTAL A PAGAR						174.000

SON GUARANIES: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL.....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
08/2021	30
MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ SP AYC - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO CARGETE SI TEC - JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE S/A JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE SA AYC - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30(TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 240/243 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO**:Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	RV Service
FIRMA:	Rodolfo Ramon Villalba Almada 4382797 7
ACLARACION:	Rodolfo Villalba.
FECHA:	11-11-21.
HORA:	08:30.