TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	8	junio	2021

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE:
- [ ] COMPRA N°
- [x] SERVICIO N°
- [x] ORIGINAL
- [ ] COMPLEMENTARIA

0405

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 362,038
LLAMADO: REFACCIONES VARIAS PARA LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 24/2019
CC: LP-12006-19-176833

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio DGFT**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION.-

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			LOTE 1 -Oficinas de la SET en Asunción					
	Item	**2**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
1	Sub Item	2.1	Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	8	Unidad	70,000		560,000
2	Sub Item	2.2	Provisión y cambio de focos para spot.	14	Unidad	90,000		1,260,000
3	Sub Item	2.5	Provisión y colocación de tubos led de 18 watt .	170	Unidad	64,200		10,914,000
4	Sub Item	2.16	Provisión, cambio y colocación de reflectores HPIT , HQI de 250 watt. o LED de 50 watt.	4	Unidad	797,000		3,188,000
	Item	**3**	**INSTALACIONES EDILICIAS**					
5	Sub Item	3.2	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	4	m²	210,000		840,000
6	Sub Item	3.13	Mantenimiento de Techo de Chapa N? 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	4	m²	190,000		760,000
	Item	**4**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS**					
7	Sub Item	4.3	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	22	Unidad	75,000		1,650,000
	Item	**5**	**PINTURA**					
8	Sub Item	5.4	Pintura Látex para interior con enduido	26	m²	50,000		1,300,000
	Item	**6**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES (basculantes y corredizos, según corresponda)**					
9	Sub Item	6.9	Ajuste y verificación de contrapesos	1	Unidad	303,400		303,400
10	Sub Item	6.11	Limpieza y engrase de guías laterales del portón	1	Unidad	120,000		120,000
11	Sub Item	6.14	Verificación y ajuste de soporte de motor	1	Unidad	212,500		212,500
12	Sub Item	6.15	Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos	1	Unidad	265,500		265,500
13	Sub Item	6.27	Reparación del portón en casos de presencia de oxido	29.66	m²	235,000		6,970,100
14	Sub Item	6.28	Pintura completa del portón con tratamiento anti óxido y pintura	3	Unidad	340,000		1,020,000
15	Sub Item	6.29	Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón	3	Unidad	1,600,000		4,800,000
						SUB TOTAL	**0**	**34,163,500**
						TOTAL	**34,163,500**	

SON GUARANÍES: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20213010963 – PRESUPUESTO N° 1570/2021 – CERTIFICACION N° 522/2021.-

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios C.A./DAAF	Alberto Alfonzo, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas
ELABORADO POR	*JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS*	*COORDINADOR ADMINISTRATIVO*	*DAAF*

RECIBI CONFORME ORIGINAL

FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
15-06-2021		ASO. OSCAR BENITEZ

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

18/06/2021