ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 6 de diciembre de 2022

**Vehiculo Marca:** FORD **Tipo:** Furgón Blindado **Modelo:** 2016

Chapa N° BYO 573_ N° de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

| R/M N° | INGRESO AL TALLER | | SALIDA DEL TALLER | | KILÓMETROS | | COMBUSTIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Fecha | Hora | Fecha | Hora | Entrada | Salida | Entrada |
| | | | | | | | 0---1/4---1/2—3/4---LL |
| | | | | | | | Salida |
| | | | | | | | 0—1/4---1/2---3/4---LL |

1. REPARACION

| DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS | REPUESTOS / ACCESORIOS | MARCA | PROCEDENCIA | CANT. | PRECIOS Unitario | PRECIOS Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| SOPORTE DE FILTRO DE ACEITE | | | | 1,00 | 2.874.080 | 2.874.080 |
| FILTRO DE ACEITE | | | | 1,00 | 283.360 | 283.360 |
| FILTRO DE AIRE | | | | 1,00 | 250.976 | 250.976 |
| BOMBA DE ACEITE | | | | 1,00 | 3.748.448 | 3.748.448 |
| VARILLA MEDIDOR NIVEL DE ACEITE MOTOR | | | | 1,00 | 388.608 | 388.608 |
| TAPON DE DRENAJE ACEITE MOTOR | | | | 1,00 | 801.504 | 801.504 |
| ACEITE MOTOR POR LITRO | | | | 13,00 | 31.625 | 411.125 |
| ADITIVO PARA RADIADOR(POR LITRO) | | | | 1,00 | 50.129 | 50.129 |
| FILTRO TRAMPA DE AGUA | | | | 1,00 | 348.128 | 348.128 |
| FILTRO DE COMBUSTIBLE | | | | 1,00 | 412.896 | 412.896 |
| FLUIDO DOT-3(POTE DE 500 CC) | | | | 1,00 | 40.250 | 40.250 |
| ACEITE DE CAJA | | | | 1,00 | 37.950 | 37.950 |
| ACEITE DIFERENCIAL TRASERO(POR LITRO) | | | | 6,00 | 53.130 | 318.780 |
| MATERIALES AUXILIARES | | | | 1,00 | 92.000 | 92.000 |
| MANO DE OBRA | | | | 3,00 | 150.000 | 450.000 |
| FOCO ALTA Y BAJA H1 | | | | 2,00 | 56.672 | 113.344 |
| FOCO LUZ CHICA 12X5 | | | | 2,00 | 32.384 | 64.768 |
| INTERRUPTOR COMBINADO-PALANCA SEÑALERO | | | | 1,00 | 2.428.800 | 2.428.800 |
| INTERRUPTOR DE ADVERTENCIA LLAVE DE ESTACIONAMIENTO | | | | 1,00 | 971.520 | 971.520 |
| | | | | | | |
| SERVICIOS NO CONTEMPLADOS | | | | | | |
| | | | | | | |
| CHAPERÍA Y PINTURA | | | | 1,00 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 23.086.666 |

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

| FUNC. RESP. SERV. MEC. | FUNC. RESP. TALLER | JEFE DE TALLERES | Jefe de División Servicios Generales |
|---|---|---|---|
| Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.- | Los precios mencionados son los Estandares | | |
| | Oscar R. Legaizamón Ovelar<br>Asistente Sección Talleres<br>Banco Nacional de Fomento | Juan Alberto Grav Medina<br>Jefe de Sección Talleres<br>BNF | Emilio A. Maldonado C.<br>Jefe<br>División de Servicios Generales |

**Tape Ruvicha S.A.**
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

VENTA DE VEHÍCULOS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS Y AFINES
www.taperuvicha.com - Asunción - Paraguay

CENTRAL ASUNCIÓN: Avda. Mariscal Lynch Nº 1516 Tel.: +595 21 - 571 500
SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE: Ruta Internacional Km. 5 ½ Tel.: +595 61 - 578 800
SUCURSAL ENCARNACIÓN: Ruta STA. - Km. 4 - Itapúa Tel.: +595 71 - 214 21204
SUCURSAL KATUETÉ: Carretera, Ruta Nº 10 Las Residencias km 357,5 - Tel.: +595 862 863 887
SUCURSAL LOMA PLATA: Avda. Central esq. Tirol - Tel.: +595 492 252 336 +595 492 252 343 - +595 981 559 092

Código: FL - 11
Revisión: 02

RUC:80014552 - 6

**NOTA DE PRESUPUESTO**
NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

Nº 0080557

63

DE DE

SEÑOR(ES): Asuncion, 06 diciembre 2022 RUC:

TEL.:

*BANCO NACIONAL DE FOMENTO*

| ARTÍCULO/CÓDIGO | DETALLE DE LAS MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS | CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Soporte de filtro de aceite | 1 | 2.874.080 | 2.874.080 |
| 1.2 | Filtro de aceite | 1 | 283.360 | 283.360 |
| 1.3 | Filtro de aire | 1 | 250.976 | 250.976 |
| 1.4 | Bomba de aceite | 1 | 3.748.448 | 3.748.448 |
| 1.5 | Varilla medidor nivel de aceite motor | 1 | 388.608 | 388.608 |
| 1.6 | Tap?n de drenaje aceite motor | 1 | 801.504 | 801.504 |
| 1.7 | Aceite motor por Litro | 13 | 31.625 | 411.125 |
| 1.8 | Aditivo para radiador (por Litro) | 1 | 50.129 | 50.129 |
| 1.9 | Filtro trampa de agua | 1 | 348.128 | 348.128 |
| 1.10 | Filtro de combustible | 1 | 412.896 | 412.896 |
| 1.11 | Fluido DOT-3 (Pote de 500 cc) | 1 | 40.250 | 40.250 |
| 1.12 | Aceite de caja | 1 | 37.950 | 37.950 |
| 1.13 | Aceite diferencial trasero (por Litro) | 6 | 53.130 | 318.780 |
| 1.14 | Materiales Auxiliares | 1 | 92.000 | 92.000 |
| 1.15 | Mano de Obra | 3 | 150.000 | 450.000 |
| 1.37 | Foco alta y baja H1 | 2 | 56.672 | 113.344 |
| 1.38 | Foco luz chica 12X5 | 2 | 32.384 | 64.768 |
| 1.13 | Interruptor combinado ? palanca se?alero | 1 | 2.428.800 | 2.428.800 |
| 1.17 | Interruptor de advertencia llave de estacionamiento | 1 | 971.520 | 971.520 |
| | ***Servicios no contemplado*** | | | |
| | Chaperia y pintura | 1 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | **BYO573 CARGO 815** | | | |
| | **Veintitres millones ochenta y seismil seiscientos sesenta y seis** | | | **23.086.666** |

Juan Alberto Gray Meo.
Jefe de Sección Taller
BNF

06 DIC 2022

**VALIDÉZ DE LA OFERTA:** _____

**Observaciones:** _____

50 Block 50x2 del 80.176 al 82.675 - Mayo/2021

ORIGINAL: (Blanco) CLIENTE
DUPLICADO: (Celeste) DPTO. EMISOR