TETÃ VIRU MOHENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCION DE APOYO Y DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL GAD 05 01
Versión 01

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [redacted] COMPRA / SERVICIO Nº 0331

FECHA	DIA	MES	AÑO
	4	mayo	2020

LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS DESDE SU RECEPCION.

TRIPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC : 1514327-9
PROVEEDOR : AYALA PERDOMO INGENIERÍA — PAC N° 362.038
DOMICILIO : Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia — LLAMADO REFACCIONES VARIAS PARA LA SET DEL MH
TELEFONO : 021 931-867 — CONTRATO N° 24/2019 — CC: LP-12006-19-176833

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos: **SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA**

LUGAR DE ENTREGA: Edificio Histórico - Planta Alta - PAC A, B y C.

ÍTEM/SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	LOTE 1 - OFICINAS DE LA SET EN ASUNCION					
	PAC A					
	ITEM 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS					
1	Subitem 4.9 Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	4,8	m2	244.500	0	1.173.600
	ITEM 7 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS					
2	Subitem 7.32 7.32 Provisión y montaje de estructura de aluminio anodizado	8	ml	212.500	0	1.700.000
	PAC B					
	ITEM 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS					
3	Subitem 4.9 Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	5,22	m2	244.500	0	1.276.290
	ITEM 7 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS					
4	Subitem 7.32 7.32 Provisión y montaje de estructura de aluminio anodizado	7,2	ml	212.500	0	1.530.000
	PAC C					
	ITEM 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS					
5	Subitem 4.9 Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	2,16	m2	244.500	0	528.120
	ITEM 7 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS					
6	Subitem 7.32 7.32 Provisión y montaje de estructura de aluminio anodizado	2,4	ml	212.500	0	510.000
				SUB - TOTAL		6.718.010
				TOTALES		**6.718.010**

SON GUARANÍES: Seis millones setecientos dieciocho mil diez.----------

OBSERVACION: Expediente N° 20203007775- PRESUPUESTO N° 1.452.-

ELABORADO POR	CONTROLADO POR	DPTO. DE SERVICIOS	DPTO. DE PRESUPUESTO	REVISADO POR	DIRECCION DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
FATIMA GUIMARAES		Fátima Guimaraes Ventimiglia Jefa Interina Dpto. de Servicios - SET			BRAULIO FERREIRA M. Director Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas	04-5-20		Nelson Ayala

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Ayala Perdomo