ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 5 de febrero de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° BKS 107_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
806	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
FOCOS DE FILAMENTOS				1,00	15.000	15.000
FOCO DE ALTA Y BAJA				1,00	84.000	84.000
RETEN FRENTE MOTOR				2,00	89.000	178.000
MANO DE OBRA				19,00	110.000	2.090.000
					TOTAL	2.367.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan a contrato.		

Oscar B. Izquierdo Ovelar
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Emilio A. Maldonado C.
Jefe
División de Servicios Generales

806

Automotor — ISUZU — HYUNDAI — GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0173490

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*

R.U.C.: *80000856-1* **FECHA:** 05/02/2024

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU474801
CHAPA:	BKS 107	**COLOR:**	GRIS		2012 - TESORERIA
KM:	282,868	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
16 – 1.2	Focos de filamentos.	1	15,000	15,000
16 – 1.1	Foco de alta y baja.	1	84,000	84,000
17 – 1.14	Reten frente motor.	2	89,000	178,000
17 – 1.34	Mano de Obra	19	110,000	2,090,000
	TOTAL GS.			**2,367,000**

TOTAL GENERAL **2,367,000**

Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF