ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 26 de Febrero de 2021

**Vehiculo Marca:** Hyundai Tucson **Tipo:** ___Camioneta ___ **Modelo:** 2012

Chapa Nº __ BKR 764_ Nº de orden: _____ Dependencia : _DIVISION DE TESORERIA_

| R/M Nº | INGRESO AL TALLER | | SALIDA DEL TALLER | | KILÓMETROS | | COMBUSTIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fecha | Hora | Fecha | Hora | Entrada | Salida | Entrada |
| 33 | | | | | | | 0---1/4---1/2---3/4---LL |
| | | | | | | | Salida |
| | | | | | | | 0---1/4---1/2---3/4---LL |

**1. REPARACION**

| DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS | REPUESTOS / ACCESORIOS | MARCA | PROCEDENCI. | CANT. | PRECIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| TORRETA | | | | 2,00 | 432.000 | 864.000 |
| AMORTIGUADORES DELANTERO | | | | 2,00 | 950.000 | 1.900.000 |
| CAMBIO ACEITE MOTOR ( 6 LTROS) | | | | 1,00 | 288.000 | 288.000 |
| FILTRO DE ACEITE | | | | 1,00 | 130.000 | 130.000 |
| FILTRO DE AIRE | | | | 1,00 | 82.000 | 82.000 |
| FILTRO DE COMUSTIBLE | | | | 1,00 | 255.000 | 255.000 |
| DISCO DE FRENO DELANTERO | | | | 2,00 | 950.000 | 1.900.000 |
| BUJES CENTRAL ESTABILIZADOR | | | | 2,00 | 76.000 | 152.000 |
| TUERCA | | | | 1,00 | 17.000 | 17.000 |
| TORNILLOS | | | | 1,00 | 25.000 | 25.000 |
| FOCOS DE UN FILAMENTO | | | | 1,00 | 15.000 | 15.000 |
| SOPORTES DE MOTOR | | | | 1,00 | 1.620.000 | 1.620.000 |
| ALINEACION Y BALANCEO | | | | 1,00 | 200.000 | 200.000 |
| AMORTIGUADORES TRASEROS | | | | 2,00 | 1.056.000 | 2.112.000 |
| MANO DE OBRA | | | | 12,00 | 130.000 | 1.560.000 |
| BUJIA | | | | 4,00 | 72.000 | 288.000 |
| BRAZO ESTABILIZADOR | | | | 2,00 | 432.000 | 864.000 |
| ASIENTO ESPIRAL DEL INF | | | | 2,00 | 87.000 | 174.000 |
| TORRETA AMORTIGUADOR | | | | 2,00 | 295.000 | 590.000 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 |
| | | | | | TOTAL | 13.036.000 |

**OBSERVACIONES: SEGÚN PRESUPUESTO AUTOMOTOR S.A N° 0170539**

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

| FUNC. RESP. SERV. MEC. | FUNC. RESP. TALLER | JEFE DE TALLERES | FUNC. RESP. DEPENDENCIA |
|---|---|---|---|
| Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar. | Los precios mencionados se ajustan al contrato. | | |

JULIO C. ORREGO A.
Func. Resp. Serv. Mecánico
Sección Talleres

Oscar R. Leguizamón Ovelar
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

C.F. ANTONIO MARIA MEDINA
Jefe de División
Servicios Generales
División Servicios Generales

Gerente
Gerencia Departamental de Administración

RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0170539

**Nombre o Razón Social:** BANCO NACIONAL DE FOMENTO

**R.U.C.:** 80000856-1 **FECHA:** 26/02/2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VEHICULO:** | TUCSON | **MARCA:** | HYUNDAI | **CHASSIS:** | KMHJT81BACU419603 |
| **CHAPA:** | BKR 764 | **COLOR:** | GRIS | | |
| **KM:** | 150,976 | **Contrato Nº** | 762 / 2020 | | |

| Item. | Discriminación Repuestos | Cant. | Precio Unit. | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 13 – 1.8 | Torreta | 2 | 432,000 | 864,000 |
| 13 – 1.1 | Amortiguadores delanteros | 2 | 950,000 | 1,900,000 |
| 17 – 1.21 | Cambio aceite motor (6 litros) | 1 | 288,000 | 288,000 |
| 17 – 1.22 | Filtro de aceite | 1 | 130,000 | 130,000 |
| 17 – 1.23 | Filtro de aire | 1 | 82,000 | 82,000 |
| 17 – 1.24 | Filtro de Combustible | 1 | 255,000 | 255,000 |
| 12 – 1.2 | Discos de freno delantero | 2 | 950,000 | 1,900,000 |
| 13 – 1.5 | Bujes central estabilizador | 2 | 76,000 | 152,000 |
| 12 – 1.22 | Tuerca | 1 | 17,000 | 17,000 |
| 12 – 1.21 | Tornillos | 1 | 25,000 | 25,000 |
| 16 – 1.3 | Focos de un filamento | 1 | 15,000 | 15,000 |
| 17 – 1.29 | Soportes de motor | 1 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 18 – 1.13 | Alineación y Balanceo | 1 | 200,000 | 200,000 |
| 21 – 1.1 | Amortiguadores traseros | 2 | 1,056,000 | 2,112,000 |
| 17 – 1.36 | Mano de Obra | 12 | 130,000 | 1,560,000 |
| | ***PRESUPUESTO ADICIONAL*** | | | |
| | Bujía | 4 | 72,000 | 288,000 |
| | Brazo Estabilizador | 2 | 432,000 | 864,000 |
| | Asiento espiral del. Inf. | 2 | 87,000 | 174,000 |
| | Torreta amortiguador trasero | 2 | 295,000 | 590,000 |
| | TOTAL GS. | | | **13,036,000** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GENERAL** | **13,036,000** |

**Obs**

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
Sección Talleres y Mantenimiento
Gerencia Departamental

26 FEB 2021

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Delegado
Sección Talleres y Mantenimiento