SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

Fecha: 2.1.6.1.25 Solics Nº 250025798.

Taller: Toyotoshi – Auto Latino

FT3

O.T.N°593

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota Hilux Chapa N°: AACB598 Orden N°: 319 Kilometraje: 87972 al servicio de: Coorca Nº 7 según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Cambio de aceite motor
1	Cambio de Filtro de aceite

Observaciones: .....

Plazo de entrega: 2 Dos Días Hábiles.

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: Firma y Aclaración — Sr. Guillermo Bordón, Jefe de Dpto. Transporte y Taller — Sello

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: Firma y Aclaración — Sr. Alcides Bonecq, Fiscalizador de Parque Automotor — Sello

Recibido por (Taller Externo): Firma y Aclaración

Mathyas De Los Ríos
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL