ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 12 de JULIO de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** CAMIONETA **Modelo:** 2012

R/M Nº
996

Chapa Nº _BKS 107_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** **DIVISION DE TESORERIA**

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				5,00	45.000	225.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	45.000	45.000
FOCOS DE FILAMENTOS				3,00	15.000	45.000
FILTRO DE AIRE				1,00	100.000	100.000
BUJES DE PARRILLA SUPERIOR				2,00	167.000	334.000
BRAZO DE SUSPENSIÓN				1,00	935.000	935.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	177.000	177.000
BUJES TRASEROS				2,00	215.000	430.000
MANO DE OBRA				11,00	110.000	1.210.000
				0,00	0	0
				0,00	0	0
				0,00	0	0
				0,00	0	0
				0,00	0	0
				0,00	0	0
				0,00	0	0
				0,00	0	0
				0,00	0	0
				0,00	0	0
				0,00	0	0
				0,00	0	0
				0,00	0	0
				0,00	0	0
				0,00	0	0
				0,00	0	0
				0,00	0	0
				0,00	0	0
					TOTAL	3.501.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamon Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos J. López Gomez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Financiera y de Administración

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175254

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*

R.U.C.: *80000856-1* **FECHA:** 12/07/2024

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU474801
CHAPA:	BKS 107	**COLOR:**	GRIS		
KM:	285,385	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor.	5	45,000	225,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
16 – 1.2	Focos de filamentos.	3	15,000	45,000
17 – 1.23	Filtro de aire.	1	100,000	100,000
13 – 1.4	Bujes de parrilla superior.	2	167,000	334,000
21 – 1.5	Brazo de suspensión.	1	935,000	935,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
21 – 1.2	Bujes traseros.	2	215,000	430,000
21 – 1.9	Mano de Obra	11	110,000	1,210,000
	TOTAL GS.			**3,501,000**

TOTAL GENERAL **3,501,000**

Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF