DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

# Orden de Servicio

**N° 101**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL:** | **OMNI S.A** | **RUC.** | 80020160-4 |
| **DOMICILIO:** | O´higgins 631 c/ Lillo Asunción/Paraguay | **TERL/FAX:** | (021)619 6000 |
| **F. EMISIÓN:** | 01/03/2024 | **F. ENTREGA:** | 31/03/2024 |
| **LUGAR ENTREGA** | Coordinación de Control No Intrusiva | | |

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar las superficies externas componentes flojos sueltos etc. | 264.594 | - | - | 529.188 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el tunel del equipo que no haya obstrucciones. | 264.594 | - | - | 529.188 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar la CPu. | 264.594 | - | - | 529.188 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el sistema operativo del equipo. | 548.917 | - | - | 1.097.834 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar las lamparas de encendido y rayos X. | 665.930 | - | - | 1.331.860 |

| DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Lic. Angel Daniel Monreale<br>Jefe<br>Departamento de Servicios Generales<br>Gerencial General de Aduanas | Lic. Juan Vicente Caballero<br>Coordinador<br>Coordinador de Recursos Administrativos<br>Dirección General Administrativa y Financiera | Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA<br>Director General Administrativo y Financiero<br>Gerencia General de Aduanas - DNIT |



26

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL
DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

# Orden de Servicio

**N° 101**

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el blindaje para radiacion ajuste posicion estado etc. | 663.806 | - | - | 1.327.612 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar la alineacion del generador. | 463.040 | - | - | 926.080 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccion del generador por fugas de aceite. | 381.805 | - | - | 763.610 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por limpiar el interior del sistema retire todos los escombros. | 747.362 | - | - | 1.494.724 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por limpiar todos los filtros. | 530.349 | - | - | 1.060.698 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por limpiar la CPu. | 449.263 | - | - | 898.526 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por limpiar todas las superficies externas. | 357.434 | - | - | 714.868 |

| DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Lic. Ángel Daniel Monreale<br>Jefe<br>Departamento de Servicios Generales<br>Gerencia General de Aduanas | Lic. Juan Vicente Caballero<br>Coordinador<br>Coordinador de Recursos Administrativos<br>Dirección General Administrativa y Financiera | Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA<br>Director General Administrativo y Financiero<br>Gerencia General de Aduanas - DNIT |

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

# Orden de Servicio

**N° 101**

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por limpiar los foto-sensores. | 446.793 | - | - | 893.586 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por limpiar la cinta y las cortinas. | 511.781 | - | - | 1.023.562 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por verificar funcionamiento de los rodillos ruido y ajuste orrecto. | 491.472 | - | - | 982.944 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar fuentes de alimentacion. | 362.076 | - | - | 724.152 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el funcionamiento del generador y sus indicadores. | 414.299 | - | - | 828.598 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el etiquetado. | 454.916 | - | - | 909.832 |

| DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Lic. Angel Daniel Monreale<br>Jefe<br>Departamento de Servicios Generales<br>Gerencial General de Aduanas | Lic. Juan Vicente Caballero<br>Coordinador<br>Coordinador de Recursos Administrativos<br>Dirección General Administrativa y Financiera | Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA<br>Director General Administrativo y Financiero<br>Gerencia General de Aduanas - DNIT |



28

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL
DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

# Orden de Servicio

**N° 101**

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por verificar el funcionamiento del sistema. | 528.028 | - | - | 1.056.056 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por verificar y calibrar voltajes de generadores H y V. | 446.793 | - | - | 893.586 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por verificar y calibrar corrientes mA de generadores H y V. | 1.498.775 | - | - | 2.997.550 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de obra por verificar y calibrar las placas de diodos en ganancia y respuesta generadores H y V. | 1.465.318 | - | - | 2.930.636 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar todas las bisagras de puerta panel central y superior. | 278.520 | - | - | 557.040 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar las cortinas de plomo de entrada y salida por desgaste excesivo. | 264.594 | - | - | 529.188 |

| DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Lic. Ángel Daniel Monreale<br>Jefe<br>Departamento de Servicios Generales<br>Gerencial General de Aduanas | Lic. Juan Vicente Caballero<br>Coordinador<br>Coordinador de Recursos Administrativos<br>Dirección General Administrativa y Financiera | Econ. FRANCISCO VALENTE GARCIA<br>Director General Administrativo y Financiero<br>Gerencia General de Aduanas - DNIT |



29

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL
DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

# Orden de Servicio

**N° 101**

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra - Inspeccionar y verificar los botones de parada de emergencia. | 264.594 | - | - | 529.188 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el interruptor principal. | 424.743 | - | - | 849.486 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar las conexiones del chasis. | 1.188.155 | - | - | 2.376.310 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar ventilaciones del gabinete del sistema. | 264.594 | - | - | 529.188 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar el filtro del ventilador del cooler de rayos X. | 264.594 | - | - | 529.188 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar la alineacion de la cinta. | 276.199 | - | - | 552.398 |

| DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Lic. Angel Daniel Monreale<br>Jefe<br>Departamento de Servicios Generales<br>Gerencial General de Aduanas | Lic. Juan Vicente Caballero<br>Coordinador<br>Coordinador de Recursos Administrativos<br>Dirección General Administrativa y Financiera | Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA<br>Director General Administrativo y Financiero<br>Gerencia General de Aduanas - DNIT |



30

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL
DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
**FL_ADQ_08 - Rev. 00**

# Orden de Servicio

# N° 101

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el estado de la cinta rasgones desgastes etc. | 264.594 | - | - | 529.188 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el rodillo motor fijacion y ajuste. | 264.594 | - | - | 529.188 |
| 2 | Dos | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación.MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER DE RAYOS X 628DV - RAPISCAN - Mano de Obra por inspeccionar y verificar el rodillo motor que no haya perdidas de aceite etc. | 264.594 | - | - | 529.188 |
| | | | | | | |
| SUB-TOTALES | | | | 0 | 0 | 32.483.428 |
| TOTAL A PAGAR: Guaraníes Treinta y dos millones cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos veintiocho.- | | | | | | 32.483.428 |
| Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 2.953.039.- Total IVA: 2.953.039.- | | | | | | |

| Observaciones: .- | Res. N° | Dict. UOC N° | CC N° | CDP N° | Saldo Anterior | Monto | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 42/2023 | 232/2023 | LP-23015-23-234057 | 119/24 - 120/24 | 1.456.397.535 | 32.483.428 | 1.423.914.107 |

| DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Lic. Angel Daniel Monreale<br>Jefe<br>Departamento de Servicios Generales<br>Gerencial General de Aduanas | Lic. Juan Vicente Caballero<br>Coordinador<br>Coordinador de Recursos Administrativos<br>Dirección General Administrativa y Financiera | Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA<br>Director General Administrativo y Financiero<br>Gerencia General de Aduanas - DNIT |