Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48069

Señor (es) TALLER RC

Dirección DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS

R.U.C. 653374-4

Fecha: 29/11/22

REFERENCIA DE BIENES

Móvil Nº: T-11, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1005-0007, Chasis Nº 8AJFR22G704506177, Chapa Nº ARZ-524

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS	
						5%	10%
1	2,00		Cambiar reten de masa delantera	443.632			887.264
2	2,00		Cambiar tuerca de masa delantera	111.925			223.850
3	1.00		Cambiar homocinetica c/u	1.414.332			1.414.332
4	2.00		Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	179.081			358.162
5	1,00		Cambiar triceta de transmision c/u	549.453			549.453
6	2,00		Cambiar prisionero con tuerca c/u	85.470			170.940
7	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
8	1,00		Cambiar cremallera de dirección	5.219.801			5.219.801
9	2,00		Cambiar muñequines c/u	417.177			834.354
10	1,00		Reparar bomba de dirección hidráulica	1.974.977			1.974.977
11	2,00		Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	85.470			170.940
12	1,00		Limpieza y purga del sistema de D/H (cañeria y reservorio de fluido)	415.142			415.142
13	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
14	2,00		Cambiar amortiguador delantero c/u	1.145.711			2.291.422
15	2,00		Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	111.925			223.850
16	2,00		Cambiar buje parrilla superior ambos	565.733			1.131.466
17	2,00		Cambiar buje parrilla inferior ambos	565.733			1.131.466
18	2,00		Cambiar rótula inferior	356.127			712.254
19	2,00		Cambiar rótula superior	356.127			712.254
20	6,00		Mano de obra por hora	114.978			689.868
21	1,00		Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	864.879			864.879
22	1,00		Rectificar disco de freno (ambos)	351.039			351.039
23	1,00		Cambiar juego reparación mordaza freno delantero c/u	321.532			321.532
24	1,00		Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	579.978			579.978
25	1,00		Rectificar tambor freno trasero (ambos)	351.039			351.039
26	2,00		Cambiar fluido de freno	85.470			170.940
27	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
28	1,00		Cambiar reten frente Motor	293.041			293.041
29	1,00		Cambiar junta tapa balancín	834.354			834.354

DIRECTOR

ORDENADOR DE GASTOS

Hecho por: Belen Vega

Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48069

30	1,00		Cambiar tapon de carter c/ arandela	172.976			172.976
31	3.00		Mano de obra por hora	114.978			344.934
32	7.00		Cambiar aceite Motor p/litro	59.015			413.105
33	1,00		Cambiar filtro de combustible	295.076			295.076
34	1,00		Cambiar filtro de aceite	203.501			203.501
35	1,00		Cambiar filtro de aire	234.026			234.026
36	1,00		Mano de obra por hora	114.978			114.978

RETENCIONES

Sub Total		23.669.935
I.V.A.	30.0%	710.098
Renta	3.0%	710.098
SICP	0.4%	91.839
M.J.	0.05%	11.480
M.D.P.	0.05%	11.480
		1.534.995

TOTAL	**26.036.929**
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	**2.366.994**

SON GUARANIES VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

DIRECTOR

ORDENADOR DE GASTOS

Hecho por: Belen Vega