Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 47998

Señor (es) TALLER RC

Dirección DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS

R.U.C. 653374-4

Fecha: 01/07/22

REFERENCIA DE BIENES

Móvil Nº: T-158, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1785-0825, Chasis Nº 8AJFR22G004582100, Chapa Nº EAJ-394

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	2,00		Cambiar ruleman tensor de correa	488.402			976.804
2	1,00		Cambiar tapon de carter c/ arandela	172.976			172.976
3	1,00		Cambiar correa POLY V	549.453			549.453
4	1,00		Mano de obra por hora	114.978			114.978
5	7,00		Cambiar aceite Motor p/litro	59.015			413.105
6	1,00		Cambiar filtro de combustible	295.076			295.076
7	1,00		Cambiar filtro de aceite	203.501			203.501
8	1,00		Cambiar filtro de aire	234.026			234.026
9	4,00		Cambiar aceite de caja p/litro	59.015			236.060
10	3,00		Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	59.015			177.045
11	3,00		Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	59.015			177.045
12	2,00		Mano de obra por hora	114.978			229.956

RETENCIONES

Sub Total		3.436.386
I.V.A.	30.0%	103.092
Renta	3.0%	103.092
SICP	0.4%	13.333
M.J.	0.05%	1.667
M.D.P.	0.05%	1.667
		222.851

TOTAL	3.780.025
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	343.639

SON GUARANIES TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL VEINTICINCO

DIRECTOR

ORDENADOR DE GASTOS

Hecho por: Belen Vega