ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 21 de Setiembre de 2021

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa Nº BKR 974__ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISION TESORERIA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
204							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS				1.00	810.000	810.000
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO				1.00	540.000	540.000
REPARO MORDAZA				2.00	235.000	470.000
RECTIFICACION DE DOS DISCOS DE FRENO DELANTERO				1.00	150.000	150.000
MANO DE OBRA				4.00	130.000	520.000
CAMBIO ACEITE MOTOR (6LITROS)				1.00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1.00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1.00	82.000	82.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1.00	255.000	255.000
MANO DE OBRA				1.00	130.000	130.000
					TOTAL	3.375.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 171572 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sirvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio prestado. DERLIS JAVIER ALVARENGA Personal de Servicio Sección Talleres	Los precios mencionados son justos al servicio. Oscar R. Legnizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ Encargado Sección Talleres y Mantenimiento	

C.P. ANTONIO MAIDANA MEDINA
Jefe de División
Servicios Generales
Jefe
División Servicios Generales

RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

204

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"
Nº 0171572

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO
R.U.C.: 80000856-1
FECHA: 21/09/2021

VEHICULO:	TUCSON	MARCA:	HYUNDAI	CHASSIS:	KMHJT81BACU474803
CHAPA:	BKR 974	COLOR:	GRIS		
KM:	89,810	Contrato Nº	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
12 – 1.1	Juego de pastillas delantero	1	810,000	810,000
12 – 1.4	Juego de pastillas de freno trasero	1	540,000	540,000
12 – 1.14	Reparo mordaza	2	235,000	470,000
12 – 1.10	Rectificación de dos discos de freno delantero	1	150,000	150,000
12 – 1.28	Mano de Obra	4	130,000	520,000
17 – 1.21	Cambio aceite motor (6 litros)	1	288,000	288,000
17 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
17 – 1.23	Filtro de aire	1	82,000	82,000
17 – 1.24	Filtro de combustible	1	255,000	255,000
17 – 1.36	Mano de Obra	1	130,000	130,000
	TOTAL GS.			3,375,000

TOTAL GENERAL	3,375,000

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Vº. Bº CONTRATISTA
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

21 SEP 2021

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
Sección Talleres y Mantenimiento
Gerencia Administrativa de Adquisición