TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	2	marzo	2021

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO

0101

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 362,038
LLAMADO: REFACCIONES VARIAS PARA LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 24/2019
CC: LP-12006-19-176833

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio de la Agencia Regional de San Juan Bautista Misiones.-**

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION.-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	LOTE 2 - Regional de la SET en el Interior del País							
	Item	2	INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Sub Item	2.5	Provisión y colocación de tubos led de 18 watt .	100.00	Unidad	64,200		6,420,000
	Item	3	INSTALACIONES EDILICIAS					
2	Sub Item	3.1	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	8.00	m²	270,000		2,160,000
3	Sub Item	3.10	Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	16.00	m²	290,000		4,640,000
4	Sub Item	3.19	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	24.00	m²	150,000		3,600,000
5	Sub Item	3.30	Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas de 6 o de 8), incluye revoque, enduido y pintura.	70.00	m²	110,000		7,700,000
	Item	5	PINTURA					
6	Sub Item	5.2	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementico gris para exterior)	817.00	m²	40,000		32,680,000
7	Sub Item	5.3	Pintura Látex de cielorraso	114.81	m²	38,000		4,362,780
	Item	7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS					
8	Sub Item	7.5	Cambio de freno de Piso	4.00	Unidad	956,000		3,824,000
9	Sub Item	7.11	Manijon de acrílico	2.00	Unidad	297,500		595,000
10	Sub Item	7.19	Zócalo superior	8.00	Unidad	265,500		2,124,000
11	Sub Item	7.20	Zócalo inferior	8.00	Unidad	292,000		2,336,000
						SUB TOTAL	0	70,441,780
						TOTAL	70,441,780	

SON GUARANÍES: SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20213004572 - PRESUPUESTO N° 001575/2021 – PROVIDENCIA CF/DP N° 237/2021.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios	Alberto Alfonzo, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	03-03-2021		ARQ. OSCAR BENITEZ
				FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS C.A./DAAF	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

17/03/21 4 51 58