ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 21 de Setiembre de 2021

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa Nº BKR 847__ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISION TESORERIA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
203							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
TORNETA				2,00	432.000	864.000
AMORTIGUADORES DELANTEROS				2,00	950.000	1.900.000
CAMBIO DE ACEITE MOTOR (6 LITROS)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1,00	82.000	82.000
JUEGO DE PASTILLAS DELANTEROS				1,00	810.000	810.000
RECTIFICACION DE 2 DISCOS DE FRENO DELANTERO				1,00	150.000	150.000
BUJES CENTRAL ESTABILIZADOR				2,00	76.000	152.000
BRAZO DE SUSPENSION				2,00	1.256.000	2.512.000
FOCOS DE UN FILAMENTO				2,00	15.000	30.000
BIELETAS ESTABILIZADORAS				2,00	210.000	420.000
ALINEACION Y BALANCEO				1,00	200.000	200.000
BRAZO TRASERO				2,00	700.000	1.400.000
MANO DE OBRA				19,00	130.000	2.470.000
INTERRUPTOR LEVANTAVIDRIOS				1,00	1.950.000	1.950.000
FOCO DE ALTA Y BAJA				1,00	120.000	120.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	162.000	162.000
CAMBIO ACEITE DE CAJA (4 LITROS)				1,00	67.000	67.000
					TOTAL	13.707.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 171574 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar. DERLIS JAVIER ALVARENGA Personal de Servicio Sección Talleres	Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Legüizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ Encargado Sección Talleres y Mantenimiento	

C.P. ANTONIO MARIANA MEDINA
Jefe de División
División Servicios Generales
Servicios Generales

RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

203

Automotor

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"
Nº 0171574

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO
R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 21/09/2021

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU413123
CHAPA:	BKR 847	**COLOR:**	GRIS		
KM:	118,355	**Contrato Nº**	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
13 – 1.8	Torreta	2	432,000	864,000
13 – 1.1	Amortiguadores delanteros	2	950,000	1,900,000
17 – 1.21	Cambio aceite motor (6 litros)	1	288,000	288,000
17 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
17 – 1.23	Filtro de aire	1	82,000	82,000
12 – 1.1	Juego de pastillas delantero	1	810,000	810,000
12 – 1.10	Rectificación de dos discos de freno delantero	1	150,000	150,000
13 – 1.5	Bujes central estabilizador	2	76,000	152,000
21 – 1.6	Brazo de suspensión	2	1,256,000	2,512,000
16 – 1.3	Focos de un filamento	2	15,000	30,000
21 – 1.4	Bieletas estabilizadoras	2	210,000	420,000
18 – 1.13	Alineación y Balanceo	1	200,000	200,000
21 – 1.7	Brazo trasero	2	700,000	1,400,000
17 – 1.36	Mano de Obra	19	130,000	2,470,000
16 – 1.15	Interruptor levantavidrios	1	1,950,000	1,950,000
16 – 1.1	Foco de alta y baja	1	120,000	120,000
19 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado	1	162,000	162,000
20 – 1.6	Cambio aceite de caja (4 litros)	1	67,000	67,000
	TOTAL GS.			13,707,000

TOTAL GENERAL	**13,707,000**

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

V° B° CONTRATISTA

21 SEP 2021

DE FOMENTO
Mantenimiento
Administración