ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 19 de setiembre de 2022

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° BKR 887_ N° de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M N°	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
214							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
CAMBIO ACEITE MOTOR(6 LITROS)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1,00	82.000	82.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	162.000	162.000
MANO DE OBRA				12,00	130.000	1.560.000
JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO				1,00	810.000	810.000
RECTIFICACIÓN DE DOS DISCOS DE FRENOS TRASEROS				1,00	150.000	150.000
SEGUROS				2,00	10.000	20.000
REPARO MORDAZA				1,00	235.000	235.000
BUJES CENTRAL ESTABILIZADOR				2,00	76.000	152.000
FOCOS DE FILAMENTOS				2,00	24.000	48.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
CEPILLO LIMPIAPARABRISAS 24"				1,00	248.000	248.000
CEPILLO LIMPIAPARABRISAS 16"				1,00	105.000	105.000
DEPOSITO LIMPIAPARABRISAS				1,00	257.000	257.000
CERRADURA TAPA TRAS.				1,00	344.000	344.000
GOMA PUERTA				1,00	378.000	378.000
MANIJA				1,00	240.000	240.000
					TOTAL	5.209.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0172422 LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

OBS.: LOS REPUESTOS Y/O MANO DE OBRA CONTEMPLADOS COMO PRESUPUESTO ADICIONAL NO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN LA PLANILLA DE PRECIOS.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	Jefe de División Servicios Generales
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Legizamón Cuevas Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172422

Nombre o Razón Social:	**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**				
R.U.C.:	80000856-1			**FECHA:**	19/09/2022
VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU474354
CHAPA:	BKR 887	**COLOR:**	GRIS		
KM:	172,571	**Contrato Nº**	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor (6 litros)	1	288,000	288,000
17 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
17 – 1.23	Filtro de aire	1	82,000	82,000
19 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado	1	162,000	162,000
12 – 1.28	Mano de Obra	12	130,000	1,560,000
12 – 1.1	Juego de pastillas delantero	1	810,000	810,000
12 – 1.11	Rectificación de dos discos de freno trasero	1	150,000	150,000
12 – 1.23	Seguros	2	10,000	20,000
12 – 1.14	Reparo mordaza	1	235,000	235,000
13 – 1.5	Bujes central estabilizador	2	76,000	152,000
16 – 1.2	Focos de filamentos	2	24,000	48,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Cepillo Limpiaparabrisas 24"	1	248,000	248,000
	Cepillo Limpiaparabrisas 16"	1	105,000	105,000
	Deposito Limpiaparabrisas	1	257,000	257,000
	Cerradura Tapa Tras.	1	344,000	344,000
	Goma Puerta	1	378,000	378,000
	Manija	1	240,000	240,000
	TOTAL GS.			**5,209,000**

TOTAL GENERAL	**5,209,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

19 SEP 2022

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.