ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 28 de octubre de 2022

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa Nº BKR 865_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
261							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO ACEITE MOTOR(6 LITROS)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1,00	82.000	82.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1,00	255.000	255.000
JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO				1,00	810.000	810.000
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO				1,00	540.000	540.000
MATERIALESAUXILIARES				1,00	350.000	350.000
MANO DE OBRA				24,00	130.000	3.120.000
RECTIFICACIÓN DE DOS DISCOS DE FRENO TRASERO				1,00	150.000	150.000
AMORTIGUADORES DELANTEROS				2,00	950.000	1.900.000
TORRETA				2,00	432.000	864.000
ROTULA INFERIORES				2,00	322.000	644.000
JUEGO DE BUJE DELANTEROS				1,00	860.000	860.000
BUJES DE PARRILLA SUPERIOR				1,00	600.000	600.000
BUJES CENTRAL ESTABILIZADOR				2,00	76.000	152.000
RULEMAN TORRETA				2,00	300.000	600.000
FOCOS DE FILAMENTOS				2,00	24.000	48.000
BRAZO TRASERO				2,00	700.000	1.400.000
SOPORTES DE MOTOR				1,00	1.620.000	1.620.000
ALINEACIÓN Y BALANCEO				1,00	200.000	200.000
CORREA DE ALTERNADOR				1,00	490.000	490.000
AMORTIGUADORES TRASEROS				2,00	1.056.000	2.112.000
BRAZO DE SUSPENSIÓN				1,00	1.256.000	1.256.000
POLEA DE COMPRESOR				1,00	1.600.000	1.600.000
POLEA DE ALTERNADOR				1,00	850.000	850.000
					TOTAL	20.921.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0172483 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	Jefe de División Servicios Generales
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Oscar R. Legaimón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172483

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 28/10/2022

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU419384
CHAPA:	BKR 865	**COLOR:**	GRIS		
KM:	149,633	**Contrato Nº**	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor (6 litros)	1	288,000	288,000
17 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
17 – 1.23	Filtro de aire	1	82,000	82,000
17 – 1.24	Filtro de combustible	1	255,000	255,000
12 – 1.1	Juego de pastillas delantero	1	810,000	810,000
12 – 1.4	Juego de pastillas de freno trasero	1	540,000	540,000
12 – 1.27	Materiales Auxiliares	1	350,000	350,000
12 – 1.28	Mano de Obra	24	130,000	3,120,000
12 – 1.10	Rectificación de dos discos de freno trasero	1	150,000	150,000
13 – 1.1	Amortiguadores delanteros	2	950,000	1,900,000
13 – 1.8	Torreta	2	432,000	864,000
13 – 1.2	Rotulas inferiores	2	322,000	644,000
13 – 1.16	Juego de buje delanteros	1	860,000	860,000
13 – 1.4	Bujes de parrilla superior	1	600,000	600,000
13 – 1.5	Bujes central estabilizador	2	76,000	152,000
13 – 1.12	Ruleman torreta	2	300,000	600,000
16 – 1.2	Focos de filamentos	2	24,000	48,000
21 – 1.7	Brazo trasero	2	700,000	1,400,000
17 – 1.29	Soportes de motor	1	1,620,000	1,620,000
18 – 1.13	Alineación y balanceo	1	200,000	200,000
15 – 1.3	Correa de Alternador	1	490,000	490,000
21 – 1.1	Amortiguadores traseros	2	1,056,000	2,112,000
21 – 1.6	Brazo de suspensión	1	1,256,000	1,256,000
19 – 1.16	Polea de compresor	1	1,600,000	1,600,000
15 – 1.5	Polea de alternador	1	850,000	850,000
	TOTAL GS.			**20,921,000**

TOTAL GENERAL	**20,921,000**

Vº Bº CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

28 OCT 2022

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF