DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 29 de Julio de 2021

**Vehículo Marca:** HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa Nº BJG 319__ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISION TESORERIA

| R/M Nº | INGRESO AL TALLER | | SALIDA DEL TALLER | | KILÓMETROS | | COMBUSTIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fecha | Hora | Fecha | Hora | Entrada | Salida | Entrada |
| 227 | | | | | | | 0---1/4---1/2---3/4---LL |
| | | | | | | | Salida |
| | | | | | | | 0---1/4---1/2---3/4---LL |

**1. REPARACION**

| DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS | REPUESTOS / ACCESORIOS | MARCA | PROCEDENCIA | CANT. | PRECIOS Unitario | PRECIOS Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZA RUEDA DELANTERA | | | | 2 | 1.520.000 | 3.040.000 |
| BIELETAS ESTABILIZADORAS | | | | 2 | 347.000 | 694.000 |
| MANO DE OBRA | | | | 7 | 130.000 | 910.000 |
| MATERIALES AUXILIARES | | | | 1 | 450.000 | 450.000 |
| FOCOS DE UN FILAMENTO | | | | 1 | 15.000 | 15.000 |
| FOCOS DE BUSCA HUELLAS | | | | 1 | 116.000 | 116.000 |
| MUÑEQUIN | | | | 1 | 295.000 | 295.000 |
| PRESUPUESTO ADICIONAL | | | | | | |
| CAMBIO ABRIDOR TAPA COMBUSTIBLE | | | | 1 | 257.000 | 257.000 |
| CAMBIO DE CONECTOR | | | | 1 | 26.000 | 26.000 |
| MANO DE OBRA | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 5.803.000 |

**OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 0170667 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.**

**Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio**

**Atentamente,**

| FUNC. RESP. SERV. MEC. | FUNC. RESP. TALLER | JEFE DE TALLERES | FUNC. RESP. DEPENDENCIA |
|---|---|---|---|
| Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.- | Los precios mencionados se ajustan a lo cotizado | | |

Oscar R. Legaspamba Ovelar
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

JULIO C. ORREGO A.
Func. Resp. Serv. Mecánico
Sección Talleres

C.P. ANTONIO MAIDANA MEDINA
Jefe de División
Jefe
División Servicios Generales

RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

Gerente
Gerencia Departamental de Administración

**Automotor S.A.**

ISUZU HYUNDAI

RUC : 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"
Nº 0170667

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre o Razón Social: | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | | |
| R.U.C.: | 80000856-1 | FECHA: | 29/07/2021 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VEHICULO: | SANTA FE | MARCA: | HYUNDAI | CHASSIS: | KMHSH81XDCU816671 |
| CHAPA: | BJG 319 | COLOR: | PLATEADO | | |
| KM: | 266,708 | Contrato Nº | 762 / 2020 | Dpto. Tesorería | |

| Item. | Discriminación Repuestos | Cant. | Precio Unit. | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 1.15 | Maza rueda delantera | 2 | 1,520,000 | 3,040,000 |
| 2 – 1.3 | Bieletas estabilizadoras | 2 | 347,000 | 694,000 |
| 2 – 1.19 | Mano de Obra | 7 | 130,000 | 910,000 |
| 2 – 1.18 | Materiales auxiliares | 1 | 450,000 | 450,000 |
| 5 – 1.3 | Focos de un filamento | 1 | 15,000 | 15,000 |
| 5 – 1.4 | Focos de busca huellas | 1 | 116,000 | 116,000 |
| 7 – 1.4 | Muñequin | 1 | 295,000 | 295,000 |
| | ***PRESUPUESTO ADICIONAL*** | | | |
| | Cambio Abridor tapa combustible | 1 | 257,000 | 257,000 |
| | Cambio de conector | 1 | 26,000 | 26,000 |
| | TOTAL GS. | | | **5,803,000** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GENERAL** | **5,803,000** |

**Obs**

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

29 JUL 2021

Vº. Bº. CONTRATISTA
Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento