ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 28 de noviembre de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

R/M Nº
1138

Chapa Nº EAH 333 __ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** **DIVISIÓN TESORERÍA**

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	3.281.000	3.281.000
COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	6.279.000	6.279.000
CAÑO DE COMPRESOR				1	2.944.000	2.944.000
JUEGO DE MANGUERAS DE CALEFACCIÓN				1	350.000	350.000
GAS REFRIGERANTE 134 A				1	330.000	330.000
MANO DE OBRA				23	110.000	2.530.000
					TOTAL	15.714.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Ag Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División División Transporte Gerencia Departamental de Administración

Am Automotor IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS 1138	ISUZU HYUNDAI GEELY	RUC.: 80001340-9 NOTA DE PRESUPUESTO "NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA" Nº 0175400

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHJT81BACU412963	*CHAPA:*	EAH 333	*KM:*	199,796
MARCA:	HYUNDAI	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	TUCSON - 2012	*CONTRATO Nº:*	12 / 2023	*FECHA:*	28/11/2024

Item.	*Discriminación Repuestos*	*Cant.*	*Precio Unit.*	*10%*
19 – 1.7	Condensador de aire acondicionado.	1	3,281,000	3,281,000
19 – 1.14	Compresor de aire acondicionado.	1	6,279,000	6,279,000
19 – 1.17	Caño de compresor.	1	2,944,000	2,944,000
19 – 1.6	Juego de mangueras de calefacción.	1	350,000	350,000
19 – 1.11	Gas refrigerante 134 A.	1	330,000	330,000
19 – 1.19	Mano de Obra	23	110,000	2,530,000
	TOTAL GS.			15,714,000

TOTAL GENERAL	15,714,000

.....
Vº. Bº. CONTRATISTA

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Am Automotor

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES** **Sección Talleres**
DE	:	**DIVISIÓN DE TESORERIA**
REF	:	Servicio de mantenimiento
FECHA	:	28 / 11 / 2024

Vº. Bº.
División Transporte

Solicitamos por medio de la presente, solicitamos el servicio de reparación y/o mantenimiento del vehículo marca **HYUNDAI TUCSON CHAPA N° EAH 333,** a nuestro cargo.

Atentamente,

BENICIO VELÁZQUEZ
ENCARGADO
Sección Transporte de Valores

Lic. R. Marcelo García Di Natale
Jefe División Tesorería
Gerencia Departamental Tesorería